

Servicehandbuch Hackgutanlage Eco-HK 130-230

HARGASSNER 
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT



Anleitung lesen und aufbewahren

HARGASSNER Ges mbH

A 4952 Weng OÖ
Tel.: +43/7723/5274-0
Fax.: +43/7723/5274-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

DE - V04 05/2022 - 11059399

Inhalt

1 Parameterliste Kunde	4
2 Parameterliste Installateur	7
3 Parameterliste Service	20
4 Analoge Ein- und Ausgänge	34
5 Liste der Informations- und Störungsmeldungen	35

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für eine innovative Holzfeuerungsanlage aus unserem Haus entschieden. Die Anlage der Hargassner Ges mbH ist am neuesten Stand der Technik gefertigt. Wir freuen uns über ihre Entscheidung und garantieren ihnen, ein zuverlässiges Qualitätsprodukt als ihr Eigen betrachten zu können.

Halten Sie das Servicehandbuch verfügbar.

Dieses Servicehandbuch ist nur für qualifiziertes Fachpersonal vorgesehen.

Eingriffe in die Steuerung oder an der Anlage dürfen nur von Hargassner geschultem und autorisiertem Fachpersonal erfolgen.

1 Parameterliste Kunde

Menü	Beschreibung	Werk
1	Boiler 1 Tagesuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
1a-g	Boiler 1 Wochenuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
2	Boiler 1 Solltemperatur	60 °C
2_HT	Boiler 1 Solltemperatur	60 °C
2a	Boiler 1 Zirkulationspumpe	Ein 06:00 11:00 16:00 Aus 08:00 13:00 22:00
3	Heizkreis 1 Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
3a-g	Heizkreis 1 Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
4	Heizkreis 1 Tages-Raumtemperatur	20 °C
5	Heizkreis 1 Absenk-Raumtemperatur	16 °C
6	Heizkreis 2 Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
6a-g	Heizkreis 2 Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
7	Heizkreis 2 Tages-Raumtemperatur	20 °C
8	Heizkreis 2 Absenk-Raumtemperatur	16 °C
9	Füllen automatisch und bei Saugzeiten	Ein 08:00 00:00 Aus 19:00 00:00
HP1	Boiler A Tagesuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
HP1a-g	Boiler A Wochenuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
HP2	Boiler A Solltemperatur	60 °C
HP2_HT	Boiler A Solltemperatur	60 °C
HP2a	Boiler A Zirkulationspumpe	Ein 06:00 11:00 16:00 Aus 08:00 13:00 22:00
HP3	Heizkreis A Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
HP3a-g	Heizkreis A Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
HP4	Heizkreis A Tages-Raumtemperatur	20 °C
HP5	Heizkreis A Absenk-Raumtemperatur	16 °C
H1	Boiler 2 Tagesuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
H1a-g	Boiler 2 Wochenuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
H2	Boiler 2 Solltemperatur	60 °C
H2_HT	Boiler 2 Solltemperatur	60 °C
H2a	Boiler 2 Zirkulationspumpe	Ein 06:00 11:00 16:00 Aus 08:00 13:00 22:00
H3	Heizkreis 3 Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H3a-g	Heizkreis 3 Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H4	Heizkreis 3 Tages-Raumtemperatur	20 °C
H5	Heizkreis 3 Absenk-Raumtemperatur	16 °C
H6	Heizkreis 4 Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00

Menü	Beschreibung	Werk
H6a-g	Heizkreis 4 Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H7	Heizkreis 4 Tages-Raumtemperatur	20 °C
H8	Heizkreis 4 Absenk-Raumtemperatur	16 °C
H11	Boiler 3 Tagesuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
H11a-g	Boiler 3 Wochenuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
H12	Boiler 3 Solltemperatur	60 °C
H12_HT	Boiler 3 Solltemperatur	60 °C
H12a	Boiler 3 Zirkulationspumpe	Ein 06:00 11:00 16:00 Aus 08:00 13:00 22:00
H13	Heizkreis 5 Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H13a-g	Heizkreis 5 Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H14	Heizkreis 5 Tages-Raumtemperatur	20 °C
H15	Heizkreis 5 Absenk-Raumtemperatur	16 °C
H16	Heizkreis 6 Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H16a-g	Heizkreis 6 Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H17	Heizkreis 6 Tages-Raumtemperatur	20 °C
H18	Heizkreis 6 Absenk-Raumtemperatur	16 °C
H21	Boiler B Tagesuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
H21a-g	Boiler B Wochenuhr	Ein 17:00 00:00 Aus 17:30 00:00
H22	Boiler B Solltemperatur	60 °C
H22_HT	Boiler B Solltemperatur	60 °C
H22a	Boiler B Zirkulationspumpe	Ein 06:00 11:00 16:00 Aus 08:00 13:00 22:00
H23	Heizkreis B Tagesuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H23a-g	Heizkreis B Wochenuhr	Ein 06:00 15:00 Aus 09:00 22:00
H24	Heizkreis B Tages-Raumtemperatur	20 °C
H25	Heizkreis B Absenk-Raumtemperatur	16 °C
11	Alle Heizkreise aus über gemittelte Außentemperatur	6 °C
11a-i	Heizkreis 1-B und ext. HK aus über Außentemperatur	6 °C
12	Alle Heizkreise aus bei Tagabsenkung	8 °C
12a-h	Heizkreis 1-B aus bei Tagabsenkung	8 °C
13	Alle Heizkreise aus bei Nachtabsenkung	-5 °C
13a-h	Heizkreis 1-B aus bei Nachtabsenkung	-5 °C
15	Urlaubsschaltung	Nicht aktiv
15a-h	Urlaubsschaltung Heizkreis 1-B	Nicht aktiv
16	Urlaubszeit von	von...
16a-h	Heizkreis 1-B Urlaubszeit von	von...
17	Urlaubszeit bis	bis...
17a-h	Urlaubszeit Heizkreis 1-B Urlaubszeit bis	bis...
18	Ascheabsaugen	Nicht aktiv
18a	Entaschung Start	Nein
19	Brennstoff	Hackgut

Menü	Beschreibung	Werk
19a	Raumaustragungsart	gleichmäßige Entleerung
20	Datum / Uhrzeit	
21	Freigabe Fernwartung	Nicht freigegeben
21a	Fernwartung Automatisches Deaktivieren der Freigabe	1 h
21b	Fernwartung Fernsteuerung	Inaktiv
21c	Fernwartung Dauer Interaktion Kessel	120 Min
21d	Fernwartung Internetanbindung	mit Internetgateway
22	Feuerung Aus	von... - bis...
23-24l	Power-Box; Siehe Anleitung der Power-Box	
40	Geplante Entaschung	Ein 00:00 00:00 Aus 00:00 00:00
41	Geplante Entaschung Kaskade	Ein 00:00 00:00 Aus 00:00 00:00
42	Rauchfangkehrer Zeitpunkt wählen	01.01.2020 01:00
43	Rauchfangkehrer Heizung weiter mit Auto-Funktion	4 h
X1 - X7a	Einstellungen für Frischwasserstation Siehe Bedienungsanleitung der Frischwasserstation	

2 Parameterliste Installateur

Menü	Beschreibung	Werk
Heizkreis 1		
A1	Heizkreis 1	Nicht vorhanden
A2	Steilheit	1,6
A2a	Steilheit FBH	0,6
A3	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A3a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A4	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A4a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A5	Mischerlaufzeit	90 Sek
A6	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A6a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A6b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A6c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A6d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A6e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A6f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A7	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A8	Sommer-Badheizen	Aus
A8a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	20 °C
A8b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A8c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A8d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A9	Estrich	Aus
A9a	Estrich Pausiert	Aus
A10	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis 2		
A11	Heizkreis 2	Nicht vorhanden
A12	Steilheit	1,6
A12a	Steilheit FBH	0,6
A13	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A13a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A14	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A14a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A15	Mischerlaufzeit	90 Sek
A16	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A16a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A16b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A16c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A16d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A16e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A16f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer

Menü	Beschreibung	Werk
A17	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A18	Sommer-Badheizen	Aus
A18a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A18b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A18c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A18d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A19	Estrich	Aus
A19a	Estrich Pausiert	Aus
A20	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis 3		
A21	Heizkreis 3	Nicht vorhanden
A22	Steilheit	1,6
A22a	Steilheit FBH	0,6
A23	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A23a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A24	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A24a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A25	Mischerlaufzeit	90 Sek
A26	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A26a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A26b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A26c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A26d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A26e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A26f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A27	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A28	Sommer-Badheizen	Aus
A28a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A28b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A28c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A28d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A29	Estrich	Aus
A29a	Estrich Pausiert	Aus
A30	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis 4		
A31	Heizkreis 4	Nicht vorhanden
A32	Steilheit	1,6
A32a	Steilheit FBH	0,6
A33	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A33a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A34	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A34a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C

Menü	Beschreibung	Werk
A35	Mischerlaufzeit	90 Sek
A36	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A36a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A36b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A36c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A36d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A36e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A36f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A37	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A38	Sommer-Badheizen	Aus
A38a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A38b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A38c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A38d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A39	Estrich	Aus
A39a	Estrich Pausiert	Aus
A40	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis 5		
A41	Heizkreis 5	Nicht vorhanden
A42	Steilheit	1,6
A42a	Steilheit FBH	0,6
A43	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A43a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A44	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A44a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A45	Mischerlaufzeit	90 Sek
A46	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A46a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A46b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A46c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A46d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A46e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A46f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A47	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A48	Sommer-Badheizen	Aus
A48a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A48b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A48c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A48d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A49	Estrich	Aus
A49a	Estrich Pausiert	Aus
A50	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C

Menü	Beschreibung	Werk
Heizkreis 6		
A51	Heizkreis 6	Nicht vorhanden
A52	Steilheit	1,6
A52a	Steilheit FBH	0,6
A53	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A53a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A54	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A54a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A55	Mischerlaufzeit	90 Sek
A56	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A56a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A56b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A56c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A56d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A56e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A56f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A57	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A58	Sommer-Badheizen	Aus
A58a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A58b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A58c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A58d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A59	Estrich	Aus
A59a	Estrich Pausiert	Aus
A60	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis A		
A61	Heizkreis A	Nicht vorhanden
A62	Steilheit	1,6
A62a	Steilheit FBH	0,6
A63	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A63a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A64	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A64a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A65	Mischerlaufzeit	90 Sek
A66	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A66a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A66b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A66c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A66d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A66e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A66f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A67	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A68	Sommer-Badheizen	Aus

Menü	Beschreibung	Werk
A68a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A68b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A68c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A68d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A69	Estrich	Aus
A69a	Estrich Pausiert	Aus
A70	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis B		
A71	Heizkreis B	Nicht vorhanden
A72	Steilheit	1,6
A72a	Steilheit FBH	0,6
A73	Vorlauftemperatur Minimum	30 °C
A73a	Vorlauftemperatur Minimum FBH	22 °C
A74	Vorlauftemperatur Maximum	70 °C
A74a	Vorlauftemperatur Maximum FBH	45 °C
A75	Mischerlaufzeit	90 Sek
A76	Fernbedienung	Nicht vorhanden
A76a	Fernbedienung	mit Raumfühler
A76b	Anzeige Fernbedienung	Boiler 1
A76c	Anzeige Fernbedienung FR40-Ansicht	Keine Auswahl
A76d	Raumkorrektur Fernbedienung	0 °C
A76e	Pumpenabschaltung bei Überschreitung der Raumtemperatur Raumregler	Nicht aktiviert
A76f	Eingang externer Kontakt FR25	Schließer
A77	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
A78	Sommer-Badheizen	Aus
A78a	Sommer-Badheizen Puffer-Mindesttemperatur	60 °C
A78b	Sommer-Badheizen Tagesuhr Mo-So	Ein 06:00 18:00 Aus 09:00 21:00
A78c	Sommer-Badheizen Vorlauf-Soll	30 °C
A78d	Boilervorrang bei Sommer-Badheizen	Inaktiv
A79	Estrich	Aus
A79a	Estrich Pausiert	Aus
A80	Loxone Verbindungsausfall Notbetrieb Solltemperatur	30 °C
Heizkreis WLM		
A91-A98	Power-Box; Siehe Anleitung der Power-Box	
Alle Heizkreise		
A100	Estrich Anzahl Temperaturphasen	8
A101a	Estrich Temperaturen, Anzahl Tage	20-45 °C, 1 Tag
A103	Estrich Hysterese	2 K
Boiler 1		
B1	Boiler 1	Nicht vorhanden
B2	Boilertemperatur Schaltdifferenz	6 °C
B3	Boilertemperatur Minimum	40 °C

Menü	Beschreibung	Werk
B4	Legionellenschutz	Aus
B5	Legionellenschutz Solltemperatur	70 °C
B6	Legionellenschutz Wochenprogramm	Ein 17:00 00:00 Aus 00:00 00:00
B7	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
B8	Zirkulationspumpe	Nicht vorhanden
B8a	Zirkulationspumpe Laufzeit	180 Sek
B8b	Zirkulationspumpe Stillstandszeit	15 Min
B9	Energiesparmodus	Aktiviert
B9a	Energiesparmodus nach der Dauer	30 Min
B9b	Maximale Pumpenlaufzeit bei Boilerladung (0 = deaktiviert)	12 h
Boiler 2		
B11	Boiler 2	Nicht vorhanden
B12	Boilertemperatur Schaltdifferenz	6 °C
B13	Boilertemperatur Minimum	40 °C
B14	Legionellenschutz	Aus
B15	Boiler 2 Legionellenschutz Solltemperatur	70 °C
B16	Legionellenschutz Wochenprogramm	Ein 18:00 00:00 Aus 00:00 00:00
B17	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
B18	Zirkulationspumpe	Nicht vorhanden
B18a	Zirkulationspumpe Laufzeit	180 Sek
B18b	Zirkulationspumpe Stillstandszeit	15 Min
B19	Energiesparmodus	Aktiviert
B19a	Energiesparmodus nach der Dauer	30 Min
B19b	Maximale Pumpenlaufzeit bei Boilerladung (0 = deaktiviert)	12 h
Boiler 3		
B21	Boiler 3	Nicht vorhanden
B22	Boilertemperatur Schaltdifferenz	6 °C
B23	Boilertemperatur Minimum	40 °C
B24	Legionellenschutz	Aus
B25	Legionellenschutz Solltemperatur	70 °C
B26	Legionellenschutz Wochenprogramm	Ein 19:00 00:00 Aus 00:00 00:00
B27	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
B28	Zirkulationspumpe	Nicht vorhanden
B28a	Zirkulationspumpe Laufzeit	180 Sek
B28b	Zirkulationspumpe Stillstandszeit	15 Min
B29	Energiesparmodus	Aktiviert
B29a	Energiesparmodus nach der Dauer	30 Min
B29b	Maximale Pumpenlaufzeit bei Boilerladung (0 = deaktiviert)	12 h
Boiler A		
B31	Boiler A	Vorhanden
B32	Boilertemperatur Schaltdifferenz	6 °C

Menü	Beschreibung	Werk
B33	Boilertemperatur Minimum	40 °C
B34	Legionellenschutz	Aus
B35	Legionellenschutz Solltemperatur	70 °C
B36	Legionellenschutz Wochenprogramm	Ein 17:00 00:00 Aus 00:00 00:00
B37	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
B38	Zirkulationspumpe	Nicht vorhanden
B38a	Zirkulationspumpe Laufzeit	180 Sek
B38b	Zirkulationspumpe Stillstandszeit	15 Min
B39	Energiesparmodus	Aktiviert
B39a	Energiesparmodus nach der Dauer	30 Min
B39b	Maximale Pumpenlaufzeit bei Boilerladung (0 = deaktiviert)	12 h
Boiler B		
B41	Boiler B	Vorhanden
B42	Boilertemperatur Schaltdifferenz	6 °C
B43	Boilertemperatur Minimum	40 °C
B44	Legionellenschutz	Aus
B45	Legionellenschutz Solltemperatur	70 °C
B46	Legionellenschutz Wochenprogramm	Ein 19:00 00:00 Aus 00:00 00:00
B47	Fernleitungspumpe	keine Fernleitung
B48	Zirkulationspumpe	Nicht vorhanden
B48a	Zirkulationspumpe Laufzeit	180 Sek
B48b	Zirkulationspumpe Stillstandszeit	15 Min
B49	Energiesparmodus	Aktiviert
B49a	Energiesparmodus nach der Dauer	30 Min
B49b	Maximale Pumpenlaufzeit bei Boilerladung (0 = deaktiviert)	12 h
B60	Boilervorrangautomatik	Ein
B90	Freigabe Boilertemperatur Minimum	Ein 06:00 00:00 Aus 22:00 00:00
B100-B117	Einstellungen für Frischwasserstation Siehe Bedienungsanleitung der Frischwasserstation	
Puffer		
C1a	Rücklaufanhebung	RL-Mischer+Pufferp.
C1b	Rücklauf Mischerlaufzeit	140 Sek
C1c-d	Power-Box; Siehe Anleitung der Power-Box	
C2	Puffer	Nicht vorhanden
C2a	Pufferladung automatisch	Ja
C2b	Puffervolumen	0 l
C2c	Anzeige des Pufferfüllgrades	Ja
C3	Pufferladung Puffer	Puffer/Boiler extern
C3a	Pufferladung	Pufferfühler Kessel
C3b	Pufferladung Interner Boiler	Boiler A
C4	Pufferladung beenden bei Temperatur	60 °C

Menü	Beschreibung	Werk
C4a	Minimale Kessel-Solltemperatur bei Pufferladung	78 °C
C4a_HT	Minimale Kessel-Solltemperatur bei Pufferladung	78 °C
C4b	Fühler für Pufferladung (aufgrund Warmwasserbereitung / Solarbetrieb) beenden	Puffer unten
C4c	Puffer-Mindesttemperatur (Fühler oben)	0 °C
C4c1	Tagesuhr Puffer-Mindesttemperatur	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
C4d	Pufferladung Leistungsreduktion bei Füllgrad über	85 %
C4e	Fehlererkennung Pufferfühler unten nach (0 = deaktiviert)	30 Min
C5	Pufferzwangsladung Wochenuhr	Ein 00:00 00:00 Aus 00:00 00:00
C5a	Keine Pufferzwangsladung bei Außentemperatur über	0 °C
C5c	Kesselleistung bei Pufferladung	85 %
C6	Externer Heizkreis mit analoger Regelung	Deaktiviert
C6a	Externer Heizkreis Solltemperatur	69 °C
C6a_HT	Externer Heizkreis Solltemperatur	69 °C
C7	Funktion Pumpenausgang	Fernleitungspumpe 2
C8	Externe Heizkreise an FLP	keine Fernleitung
C9	Fremdwärme	Nicht vorhanden
Allgemein		
D1a	HKM 0 Ansicht HKM-Ansicht	Keine Auswahl
D1b	HKM 1 Ansicht HKM-Ansicht	Keine Auswahl
D1c	HKM 2 Ansicht HKM-Ansicht	Keine Auswahl
D1f	Lagerstandsanzeige	Nicht vorhanden
D2	Frostschutz Pumpen Ein unter Außentemperatur	1 °C
D3	Frostschutz Vorlauf-Solltemperatur HK	7 °C
D4	Umschaltung Tagabsenkung	Ein 06:00 00:00 Aus 22:00 00:00
D5	Einstellung für eCleaner Siehe Bedienungsanleitung des eCleaners	
D5a	Entaschung Aschesaugen	Nicht vorhanden
D5b	Freigabe Aschesaugen	Ein 06:00 00:00 Aus 22:30 00:00
D5c	Deaktiviert bis Kesselstart eCleaner	Keine Auswahl
D5r	Freigabe Entaschung Hackgut	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
D5s	Freigabe Entaschung Pellets	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
D5t	Freigabe Entaschung Miscanthus lose	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
D6r	Freigabe Entaschung Hackgut	Ein 06:00 00:00 Aus 22:30 00:00
D6s	Freigabe Entaschung Pellets	Ein 06:00 00:00 Aus 22:30 00:00
D6t	Freigabe Entaschung Miscanthus lose	Ein 00:00 00:00 Aus 22:30 00:00
D7	Alle Heizkreise Sommerabschaltung Sperrzeit	120 Min

Menü	Beschreibung	Werk
D8	Sommerzeit	autom. Umschaltung
D9	Tagesuhr/Wochenuhr	Tagesuhr
D10	Anzahl der Blöcke für Wochenuhr	2
D11	Urlaubsschaltung freigeben	Nein
D11a	Urlaubsschaltung	alle HK gemeinsam
D12	Außentemperatur-Abschaltung	alle HK gemeinsam
D13	Außenfühler	Vorhanden
D20	ETÜ	Vorhanden
D21	TÜB	Vorhanden
D21a	TÜB2	Vorhanden
D22	Doppelte Raumaustragung Umschaltzeit	300 Min
D22a	Doppelte Raumaustragung Pausezeit beim Umschalten (0 = deaktiviert)	20 Sek
D23	Info / Verlauf	Nicht anzeigen
D23g	Wärmemenge	Nicht anzeigen
D23h	Rücklaufenhebung Pumpenstärke	7450 - 9890 l/h
D24	Modbus aktiviert	Nein
D25	KNX aktiviert	Nein
D25a	KNX geänderte Daten senden nach	10 Sek
D25b	KNX alle Daten senden nach	5 Min
D25c	KNX geänderte Daten senden bei Wertänderung größer	0,2
D32	Geregelte Fernleitung 1 Überhöhung	5 °C
D33	Geregelte Fernleitung 1 Mischerlaufzeit	140 Sek
D34	Geregelte Fernleitung 2 Überhöhung	5 °C
D35	Geregelte Fernleitung 2 Mischerlaufzeit	140 Sek
D40	Lagerstand	0
D40a	Lagerstand füllen	0
D40b	Lageraumschalter Startverhalten	Manuell
D41	Text 1 ext. Störung	
D42	Text 2 ext. Störung	
D42a	Eingang externe Störung	Schließer
D43	Text 1 externe Info	
D44	Text 2 externe Info	
D44a	Eingang externe Info	Schließer
D45	Systemdrucküberwachung	Deaktiviert
D45a	Info wenn Wasserdruck unter (0 = deaktiviert)	0,8 bar
D45b	Störung wenn Wasserdruck unter (0 = deaktiviert)	0,5 bar
D45c	Info wenn Wasserdruck über (0 = deaktiviert)	0,0 bar
D45d	Störung wenn Wasserdruck über (0 = deaktiviert)	0,0 bar
D50	Manuelle Entaschung Kunde	Nicht vorhanden
D51	Geplante Entaschung Kunde	Nicht vorhanden
D65	Störausgang	Störung & Info
D66	HK/Boiler auf Standardseite	Keine Auswahl
D70	Raumaustragung	RA - Raumaustragung mit Rührwerk

Menü	Beschreibung	Werk
D71	Pumpe Ein bei Frostschutz (Heizkreise, Boiler)	Keine Auswahl
D72	Pumpe Ein bei Frostschutz (Puffer, Differenzregler,...)	Keine Auswahl
D73	Kesselfrostschutz wenn TK oder RL kleiner	10 °C
D75	Funktion Klemme 52/53	ATW
D75a	Sperertext (wird ausgegeben wenn externe Sperre aktiv)	Externe Sperre
D100-D103	Sensorplatine 2 PT1000 S1 (S2, S3, S4)	SP-PT1K-1 (2, 3, 4)
D104-D107	Sensorplatine 2 NiCrNi T1 (T2, T3, T4)	SP-NiCrNi T1 (T2, T3, T4)
D108-D109	Sensorplatine 2 IMPULS 1 (2)	SP-IMPULS-1 (2)
D110-D117	Sensorplatine 2 AIN 1 (2-8)	SP-AIN-1 (2-8)
Kaskade		
F1	Kaskade	Nicht vorhanden
F2	Kaskade - Adresse	A
F2	Kaskade - Adresse	B
F3	Kaskade - Priorität	P1
F4	Kaskade - Puffer	Puffer (Boiler intern)
F4a	Puffer	Puffer mit 2F
F6	Anzahl Folgekessel (Fremdkessel ausgeschlossen)	1
F6a	Kessel am Verteilbehälter	A, B, C, D, E, F
F6b	Gleichzeitige Modulation	6
F6c	Systemdrucküberwachung für folgenden Kessel	A, B, C, D, E, F
F7	Minimale Laufzeitüberhöhung	10 h
F8	Maximale Laufzeitüberhöhung	30 h
F9	Maximale Leistung	90 %
F10	Maximale Laufzeit Volllast	30 Min
F11	Maximale Laufzeit Mindestleistung (Parameter oder < 51%)	60 Min
F12	Reset Laufzeit Volllast	1 Min
F13	Maximale Abweichung Kessel/Weiche	8 °C
F14	Minimale Anzahl Kessel	1
F14a	Bei Füllgrad kleiner (0 = deaktiviert)	0 %
F14b	Maximale Anzahl Kessel	1
F14c	Bei Füllgrad größer (100 = deaktiviert)	95 %
F15	Minimale Anzahl Kessel	1
F15a	Bei Füllgrad kleiner (0 = deaktiviert)	0 %
F15b	Maximale Anzahl Kessel	1
F15c	Bei Füllgrad größer (100 = deaktiviert)	100 %
F16	Minimale Anzahl Kessel	1
F16a	Bei Füllgrad kleiner (0 = deaktiviert)	0 %
F17	Anzahl Kessel Ein bei externer Anforderung	0
F17a	Start nächsten Kessel bei Info	Nein
F17b	Zwangszuschaltung ab (0 = deaktiviert)	120 Min
F17e	Freien Kessel starten bei Entaschung, wenn Pufferfüllgrad < C4d	Nein
F18	Kessel-Solltemperatur bei CAN-Störung	75 °C
F18a	Fremdkessel	Nicht vorhanden

Menü	Beschreibung	Werk
F18a1	FW Kaskade-Priorität	P 8
F18a2	Verzögerung Kesselstart wenn Fremdwärme nicht Ok (0 = inaktiv)	5 Min
F18a3	Infomeldung wenn FW nicht Ok	Aktiviert
F18b	Kaskade KWK	Nicht vorhanden
F18c	KWK Kaskade-Priorität	P 1
F18d	KWK Abschalttemperatur	65 °C
F18e	Verzögerung Kesselstart wenn KWK nicht Ok (0 = inaktiv)	5 Min
F18f	KWK anfordern bis Pufferfüllgrad größer	60 %
F18g	Infomeldung wenn KWK nicht Ok	Aktiviert
F18h	KWK sperren bei durchmischtem Puffer	Ja
F19	Reset Kaskade	Nein
F20-F20e	Kessel (A-F) deaktiviert	Nein
F20y	KWK deaktiviert	Nein
F20z	Fremdkessel deaktiviert	Nein
F21-F21e	Kessel (A-F)	keine Wahl
F2y	KWK	keine Wahl
F21z	Fremdkessel	keine Wahl
Differenzregler		
G1	Funktion	Nicht vorhanden
G2	Differenzregler aktiv ab Wärmequelle	30 °C
G2a	Differenzregler Abschaltung ab Wärmequelle	95 °C
G2b	Differenzregler aktiv ab Wärmequelle	55 °C
G2c	Differenzregler Freigabezeit	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
G4	Kreis 1 (Vorrangkreis) Auswahl Referenzfühler	IO36 Klemme 209/210
G4a	Überhöhung der Wärmequelle (Kreis 1)	10 °C
G4b	Schaltdifferenz (Kreis 1)	5 °C
G4c	Abschaltung Kreis 1	65 °C
G5	Kreis 2 (Nachrangkreis) Auswahl Referenzfühler	Pufferf. unten
G5a	Überhöhung der Wärmequelle (Kreis 2)	10 °C
G5b	Schaltdifferenz (Kreis 2)	5 °C
G5c	Abschaltung Kreis 2	65 °C
G5d	Parallelbetrieb Kreis 1 + 2	Nein (ohne Ventil)
G5e	Umschaltung auf Kreis 2 wenn Differenz bei Kreis 1 kleiner	4 °C
G5f	Umschaltung auf Kreis 2 wenn Kreis 1 über	60 °C
G5g	Zeitverzögerung für Umschaltung auf Kreis 2	1 Min
G6	Fremdwärmekessel	mit Rücklaufmischer
G6a	Mischerlaufzeit	120 Sek
G6b	Rücklauftemperatur Sollwert	60 °C
G6c	Info bei nicht erreichter Rücklauftemperatur	50 °C
G6d	Zeit für Info	60 Min
G6e	Fremdwärmekessel Fühlerauswahl	Pufferf. unten
G6f	Überhöhung der Wärmequelle (Fremdwärmekessel)	10 °C
G6g	Schaltdifferenz (Fremdwärmekessel)	5 °C

Menü	Beschreibung	Werk
G7	Sicherheitsschaltung ab Wärmequelle (IO36 Klemme 207/208)	95 °C
G8	Wärmemengenzähler Differenzregler	Inaktiv
G8b	Durchfluss Pumpe 1 Maximum	25 l/min
G8d	Durchfluss Pumpe 2 Maximum	25 l/min
G8f	Durchfluss Pumpe 3 Maximum	25 l/min
G8g	Wärmekapazität Trägermedium	1,163 Wh/kgK
Fremdwärmeregler 2		
G11	Funktion	Nicht vorhanden
G12	Aktiv ab Wärmequelle	30 °C
G12a	Abschaltung ab Wärmequelle	95 °C
G12b	Aktiv ab Wärmequelle	55 °C
G12c	Fremdwärmeregler Freigabezeit	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
G14	Kreis 1 (Vorrangkreis) Auswahl Differenzfühler	IO36 Klemme 209/210
G14a	Überhöhung der Wärmequelle (Kreis1)	10 °C
G14b	Schaltdifferenz (Kreis 1)	5 °C
G14c	Abschaltung Kreis 1	65 °C
G15	Kreis 2 (Nachrangkreis) Fühlerauswahl	Pufferf. unten
G15a	Überhöhung der Wärmequelle (Kreis 2)	10 °C
G15b	Schaltdifferenz (Kreis 2)	5 °C
G15c	Abschaltung Kreis 2	65 °C
G15d	Parallelbetrieb Kreis 1+2	Nein (ohne Ventil)
G15e	Umschaltung auf Kreis 2 wenn Differenz bei Kreis 1 kleiner	4 °C
G15f	Umschaltung auf Kreis 2 wenn Kreis 1 über	60 °C
G15g	Zeitverzögerung für Umschaltung auf Kreis 2	1 Min
G16	Differenzregler Fremdwärmekessel	mit Rücklaufmischer
G16a	Mischerlaufzeit	120 Sek
G16b	Rücklauftemperatur Sollwert	60 °C
G16c	Info bei nicht erreichter Rücklauftemperatur	50 °C
G16d	Zeit für Info	60 Min
G16e	Fremdwärmekessel Fühlerauswahl	Pufferf. unten
G16f	Überhöhung der Wärmequelle (Fremdwärmekessel 2)	10 °C
G16g	Schaltdifferenz (Fremdwärmekessel 2)	5 °C
G17	Sicherheitsschaltung ab Wärmequelle	95 °C
PWM Differenzregler 3		
G21	Funktion	Nicht vorhanden
G21a	Pumpe 1	PWM
G21a1	Drehzahl-Minimum Pumpe 1	25 %
G21a2	Drehzahl-Maximum Pumpe 1	95 %
G21b	Pumpe 2	PWM
G21b1	Drehzahl-Minimum Pumpe 2	25 %
G21b2	Drehzahl-Maximum Pumpe 2	95 %
G21c	Pumpe 3	PWM
G21c1	Drehzahl-Minimum Pumpe 3	25 %

Menü	Beschreibung	Werk
G21c2	Drehzahl-Maximum Pumpe 2	95 %
G22	Aktiv ab Wärmequelle	30 °C
G22a	Abschaltung ab Wärmequelle	95 °C
G22b	Aktiv ab Wärmequelle	55 °C
G22c	PWM Differenzregler Freigabezeit	Ein 00:00 00:00 Aus 24:00 00:00
G23	Parallelbetrieb Kreis 1 + 2	Nein (ohne Ventil)
G23a	Grundstellung Ventil	Kreis 2
G24	Kreis 1 (Vorrangkreis) Auswahl Differenzfühler	X10-104 Klemme S3
G24a	Überhöhung der Wärmequelle (Kreis 1)	10 K
G24b	Schaltdifferenz (Kreis 1)	5 K
G24c	Abschaltung Kreis 1	65 °C
G25	Kreis 2 (Nachrangkreis) Auswahl Differenzfühler	Pufferf. Mitte
G25a	Überhöhung der Wärmequelle (Kreis 2)	10 K
G25b	Schaltdifferenz (Kreis 2)	5 K
G25c	Abschaltung Kreis 2	65 °C
G25e	Umschaltung auf Kreis 2 wenn Differenz bei Kreis 1 kleiner	4 K
G25f	Umschaltung auf Kreis 2 wenn Kreis 1 über	60 °C
G25g	Zeitverzögerung für Umschaltung auf Kreis 2	1 Min
G25h	Vorspüldauer	8 Sek
G25i	Sperrzeit für wiederholtes Einschalten	0 Min
G25j	Startdrehzahl Regler	30 %
G25k	Differenzdrehzahl Pumpe 2 (basierend auf Pumpe 1)	-5 %
G25l	Differenzdrehzahl Pumpe 3 (basierend auf Pumpe 1)	-5 %
G26	Fremdwärmekessel	mit Rücklaufmischer
G26a	Mischerlaufzeit	120 Sek
G26b	Rücklauftemperatur Sollwert	60 °C
G26c	Info bei nicht erreichter Rücklauftemperatur	50 °C
G26d	Zeit für Info	60 Min
G26e	Fremdwärmekessel Fühlerauswahl	Pufferf. Mitte
G26f	Überhöhung der Wärmequelle (Fremdwärmekessel)	10 °C
G26g	Schaltdifferenz (Fremdwärmekessel)	5 °C
G27	Sicherheitsschaltung ab Wärmequelle	95 °C
G28	Wärmemengenzähler PWM Differenzregler	Inaktiv
G28a	Durchfluss Pumpe 1 Minimum	1 l/min
G28b	Durchfluss Pumpe 1 Maximum	25 l/min
G28c	Durchfluss Pumpe 2 Minimum	1 l/min
G28d	Durchfluss Pumpe 2 Maximum	25 l/min
G28e	Durchfluss Pumpe 3 Minimum	1 l/min
G28f	Durchfluss Pumpe 3 Maximum	25 l/min
G28g	Wärmekapazität Trägermedium	1,163 Wh/kgK
T90	Regler PWM KP	5 °C
T90a	Regler PWM TN	30 Sek

3 Parameterliste Service

Menü	Beschreibung	Werk
J - GSM		
J1	Wartezeit SMS Alarm	5 Min
J2	GSM-Modul Alarm Reset	Nein
J3	Zeit zum Quittieren	10 Min
J4	Auto Reset GSM	Auto Reset Ja
J5	Infos per SMS senden	Ja
K - Kessel		
K1	Leistungsbrand minimale Leistung	30 %
K2	Leistungsbrand maximale Leistung	100 %
K3r/s/t	Regler Saugzug Drehzahl 100% Leistung Hackgut / Pellets / Miscanthus	siehe Tabellenende
K10	Kessel Mindesttemperatur mit Bypass	75 °C
K10a	Kessel Mindesttemperatur	78 °C
K10a_HT	Kessel Mindesttemperatur	78 °C
K11	Kessel Maximaltemperatur	85 °C
K11_HT	Kessel Maximaltemperatur	95 °C
K12	Temperatur Schaltdifferenz	15 °C
K12_HT	Temperatur Schaltdifferenz	5 °C
K13	Solltemperatur Überhöhung	4 °C
K13_HT	Solltemperatur Überhöhung	1 °C
K14	Rauchgastemperatur Störung unter	70 °C
K15	Zeit Rauchgastemperatur Störung	15 Min
K16a	Offset TRL zur Wärmemengenberechnung	1 °C
K20	TÜB max. Temperatur Brennstofflager	60 °C
K21	ETÜ Temperatur Hinweis Einschubkanal	65 °C
K21a	ETÜ Temperatur Störung Einschubkanal	90 °C
K21b	ETÜ Temperatur ok nach Hinweis / Störung	55 °C
K29	Max. Platinentemperatur überschritten	60 °C
K30	Rauchfangkehrer Solltemperatur	78 °C
K31	Rauchfangkehrer Laufzeit	120 Min
K32	Rauchfangkehrer max. Leistung Vollast	100 %
K32a	Rauchfangkehrer max. Leistung Teillast	50 %
K40	Leistungsbegrenzung bei Störung	60 %
K51	PLK-Soll bei Gluterhaltung	10 %
K51a	Saugzug-Soll bei Gluterhaltung	10 %
K51b	PLK-Soll in Aus während Lambda Heizung aktiv	10 %
K51c	Saugzug-Soll in Aus während Lambda Heizung aktiv	10 %
K52	Kesselsperre bei 2x Gluterhaltung innerhalb (0 = deaktiviert)	60 Min
K52a	Dauer Kesselsperre nach 2x Gluterhaltung	60 Min
K54	Signal Wasserdruck bei 0 bar	0 V
K55	Signal Wasserdruck bei 10 bar	10 V
K56	Maximale Anforderung HKR	75 °C
K57	Anzahl der Kesselstarts innerhalb 24h unter Mindestlaufzeit bis Info (0 = deaktiviert)	10x
L - Pumpen		
L1	Fernleitungspumpe 1 Freigabetemperatur	58 °C
L2	Fernleitungspumpe 2 Freigabetemperatur	59 °C

Menü	Beschreibung	Werk
L2a	Geregelte Fernleitung 1 Freigabetemperatur	59 °C
L2b	Geregelte Fernleitung 2 Freigabetemperatur	59 °C
L3	Heizkreispumpe 1 Freigabetemperatur	60 °C
L4	Heizkreispumpe 2 Freigabetemperatur	61 °C
L4a	Heizkreispumpe 3 Freigabetemperatur	62 °C
L4b	Heizkreispumpe 4 Freigabetemperatur	63 °C
L4c	Heizkreispumpe 5 Freigabetemperatur	62 °C
L4d	Heizkreispumpe 6 Freigabetemperatur	63 °C
L4e	Heizkreispumpe A Freigabetemperatur	62 °C
L4f	Heizkreispumpe B Freigabetemperatur	62 °C
L4i	Heizkreispumpe 1 Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	30 °C
L4j	Heizkreispumpe 2 Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	31 °C
L4k	Heizkreispumpe 3 Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	32 °C
L4l	Heizkreispumpe 4 Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	33 °C
L4m	Heizkreispumpe 5 Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	32 °C
L4n	Heizkreispumpe 6 Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	33 °C
L4o	Heizkreispumpe A Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	32 °C
L4p	Heizkreispumpe B Freigabetemperatur bei RLM mit Pufferpumpe	32 °C
L5	Externe Heizkreise Freigabetemperatur	64 °C
L6	Boilerpumpe 1 Freigabetemperatur	62 °C
L7	Boilerpumpe 2 Freigabetemperatur	63 °C
L7a	Boilerpumpe 3 Freigabetemperatur	62 °C
L7b	Boilerpumpe A Freigabetemperatur	63 °C
L7c	Boilerpumpe B Freigabetemperatur	63 °C
L9	Pumpen minimale Pumpenlaufzeit	1 Min
L10	Rücklauf Minimum	58 °C
L10a	Rücklauf Spreizung	siehe Tabellenende
L10b	Rücklauf Spreizung Auto-Einstellbereich (0 = deaktiviert)	5
L10c	Rücklaufpumpe Freigabetemperatur	47 °C
L10d	Rücklauf Minimale Spreizung	3 °C
L10e	Rücklauf Info Pumpeneinstellung aufgrund Spreizung Autoadapt nach (0 = deaktiviert)	2 h
L11	Rücklaufanhebung Störung unter Rücklauf-Solltemperatur	5 °C
L11e	RL-Mischer öffnen beim ersten Auffahren	30 %
L12	Zeit für Störung Rücklaufanhebung unter	20 Min
L12a	Rücklaufmischer Intervall	10 Sek
L12b	Rücklaufmischer Kp	1,0 Sek
L12b_PB	Rücklaufmischer Kp	1,5 Sek
L12c	Rücklaufmischer Tn	20 Sek
L12d	Rücklauf minimale Mischerlaufzeit	0,5 Sek
L12e	Rücklauf max. Mischerlaufzeit pro Intervall	50 %
L13	RL-Pumpe Type	HE-Pumpe
L23	Rücklaufmischer bei STB	Auto
L30	Rücklaufmischer bei KTH Kp	3 Sek
L30_PB	Rücklaufmischer bei KTH Kp	0 Sek
L31	Rücklaufmischer bei KTH Tn	45 Sek

Menü	Beschreibung	Werk
L40	Leistungsbegrenzung bei RL-Anstieg über	0,07 °C/s
L41	Leistungsbegrenzung Regler KP	2,5
L42	Leistungsbegrenzung Regler TN	10 Sek
L43	Regler aus bei TK Diff. höher als	10 °C
L51	Regler Puffer 3F/5F Kp	0,7
L52	Regler Puffer 3F/5F Tn	300 Sek
L53	Regler Puffer 3F/5F Tv	125 Sek
L54	Regler Puffer 3F/5F T1	125
L55	Regler Leistung Min.	30 %
L60	Rücklauf PWT Differenztemperatur für Mischer	1 °C
L61	Rücklauf PWT minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
L62	Rücklauf PWT Mischer öffnen beim ersten Auffahren	40 %
M - Heizkreise		
M1	Alle Heizkreise Heizkreispumpen Ein über Kesseltemperatur	92 °C
M1_HT	Alle Heizkreise Heizkreispumpen Ein über Kesseltemperatur	98 °C
M1a	Alle Heizkreise Außentemperatur bei Sicherheitsschaltung	-10 °C
M2	Alle Heizkreise Restwärmenutzung bis Kessel unter	40 °C
M2a	Alle Heizkreise	Restwärme mehrmals
M3	Alle Heizkreise Kesselüberhöhung nach Vorlauftemperatur	10 °C
M4	Heizkreis 1 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5	Heizkreis 2 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5a	Heizkreis 3 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5b	Heizkreis 4 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5c	Heizkreis 5 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5d	Heizkreis 6 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5e	Heizkreis A Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M5f	Heizkreis B Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1
M6	Alle Heizkreise Überhöhung Raumtemp. Raumregler	1 °C
M6a	Alle Heizkreise Hysterese Raumtemp. Raumregler	0 °C
M7	Alle Heizkreise Absenkverzögerung	15 Min
M8	Heizkreis 1 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9	Heizkreis 2 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9a	Heizkreis 3 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9b	Heizkreis 4 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9c	Heizkreis 5 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9d	Heizkreis 6 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9e	Heizkreis A minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M9f	Heizkreis B minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M10	Externer Heizkreis	ohne Außentemp.
M10a	Externer Heizkreis Messbereich Minimum	1 V
M10b	Externer Heizkreis Messbereich Minimum	100 °C
M10c	Externer Heizkreis Messbereich Maximum	9 V
M10d	Externer Heizkreis Messbereich Maximum	0 °C
M10e	Externer Heizkreis maximal zulässige Temperatur Analog Eingang	75 °C
M11	Alle Heizkreise Proportionalbeiwert	100 %
M12	Alle Heizkreise Differenztemperatur für Mischer	1 °C

Menü	Beschreibung	Werk
M14	Geregelte Fernleitung 1 Differenztemperatur für Mischer	1 °C
M14a	Geregelte Fernleitung 2 Differenztemperatur für Mischer	1 °C
M15	Geregelte Fernleitung 1 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M15a	Geregelte Fernleitung 2 minimale Mischerlaufzeit	0,3 Sek
M16	Fehlererkennung Mischer/Pumpe	Deaktiviert
N - Boiler		
N1	Boilerpumpe Ein bei Kesseltemperatur über	90 °C
N1_HT	Boilerpumpe Ein bei Kesseltemperatur über	98 °C
N2	Differenztemperatur für Boilerpumpe	1 °C
N3	Boilervorrang Faktor	1
N4	Boilerpumpe Nachlauf Restwärme	5 °C
N5	Kesselüberhöhung Legionellenschutz	5 °C
N6	Alle Boiler	Restwärme mehrmals
N7	Kesselüberhöhung bei Boilerladung	10 °C
N10	Boilervorrang Regler Kp (Leistung)	10
N11	Boilervorrang Regler Tn (Leistung)	100 Sek
N15	Info Boiler erreicht Puffertemperatur nicht nach (0 = inaktiv)	2 h
O - Puffer / Fremdwärme		
O1	Überhöhung Heizkreis-Solltemperatur	5 °C
O2	Schaltdifferenz Heizkreis-Solltemperatur	5 °C
O3	Überhöhung Boilertemperatur	5 °C
O4	Schaltdifferenz Boilertemperatur	1 °C
O5	Kessel-Puffer Sockeltemperatur	58 °C
O5a	Kessel-Puffer Sockeltemperatur bei RFK	55 °C
O6	Puffer Differenztemperatur	5 °C
O6_HT	Puffer Differenztemperatur	1 °C
O7	Pufferpumpe ein KT-Spreizung	5 °C
O8	Bezugstemperatur für 0 % Füllgrad	20 °C
O9	Boiler Differenz-Regelung	Ein
O10	Fremdwärme Einschalttemperatur	60 °C
O11	Fremdwärme Spreizung	2 °C
O12	Fremdwärme Sperrzeit	15 Min
O13	Puffer Restwärmenutzung bis Kesseltemp. unter	65 °C
O14_HT	Pufferladung bis TPO	90 °C
O15	Minimale Spreizung zur Berechnung der Pufferausschalttemperatur	5 °C
O20	Regler TPO Kp	2,5
O21	Regler TPO Tn	25 Sek
O22	Regler TPO Tv	0 Sek
O25	Regler Befüllgrad Kp	0,7
O26	Regler Befüllgrad TN	300 Sek
O27	Regler Befüllgrad Tv	0 Sek
O29	Regler Befüllgrad Leistung Min.	30%
O30-O49f	Frischwasserstation Siehe Anleitung der Frischwasserstation	
P - Zündung		
P1	Zündzeitüberschreitung	25 Min
P2r/s/t	Glutbett-Soll bei Zündung Hackgut / Pellets / Miscanthus	47 / 37 / 55 °C

Menü	Beschreibung	Werk
P3	Saugzug Max. bei Zündung Ein	75 %
P4	Unterdruck Soll bei Zündung	130 Pa
P5	Hysterese Glutbett-Niveau	2°
P6	Saugzug bei def. UD-Messdose	45 %
P6a	Saugzug bis Brennkammer füllen abgeschlossen	30 %
P7	Zündung Aufheizzeit	0 Sek
P10	Zweiter Zündversuch nach	4 Min
P11	GBF Überhöhung	4°
P12	Unterdruck Überhöhung	10 Pa
P14	Anzahl Zündversuche	4
P15	Einschub rückwärts vor Nachschub (0 = deaktiviert)	2 Sek
P16	Minimale Fördermenge ab zweitem Zündversuch	50 %
P20	Anschlussüberwachung Zündung	Ja
P30	Zündung ein bei GBF $\geq 10^\circ$ und O2 >	19 %
P31	Delta O2 Zündung Aus	1 %
P40	RGT Übergang Leistungsbrand	100 °C
P41	Rauchgastemperatur Anstieg	20°C
P42	O2-Max bei Übergang LB	16 %
P43	Zeit O2-Max bei Übergang LB	10 Sek
P44	Primärluft bei Übergang Leistungsbrand	100 %
P45	Rampe Übergang Leistungsbrand	120 Sek
P46	BRT Übergang Leistungsbrand	150 °C
P50	Fördermenge Zündung bei def. GBF	40 %
P51	Einschubzeit Zündung bei def. GBF	180 Sek
P60	Max. O2 Abfall für PLK Zu	-0,22 %
P61	PLK Zu für	10 Sek
P62	Intervall für max. O2-Abfall	10 Sek
P63	Verzögerung Einschub bei Zündung um	7 Sek
P64	Verzögerung Saugzug und PLK bei Zündung um	0 Sek
Q - Ascheaustragung		
Q1	Mindestlaufzeit Leistungsbrand	60 Min
Q2r/s/t	Maximallaufzeit Leistungsbrand Hackgut / Pellets / Miscanthus	180 / 300 / 120 Min
Q3a r/s/t	Maximale Ausbrandzeit Hackgut / Pellets / Miscanthus	24 / 48 / 9 Min
Q3b	Mittelwert O2 Ausbrand erledigt	20 %
Q3c	Anzahl der Ausbrände mit maximaler Zeit bis Info (0 = deaktiviert)	0
Q3d	Dauer Mittelwert O2 Ausbrand erledigt (0 = sofort beenden)	2 Min
Q3r/s/t	Minimale Ausbrandzeit Hackgut / Pellets / Miscanthus	8 / 16 / 3 Min
Q4r/s/t	Saugzug Maximum bei Ausbrand Hackgut / Pellets / Miscanthus	siehe Tabellenende
Q5	Glutbett Reduktion vor Ausbrand	10°
Q6	Rost Motortyp	Schrittmotor
Q7	Initiator Asche Impulse vorwärts bei Aschesaugen (V2)	6
Q7a	Initiator Asche Impulse vorwärts bei Aschesaugen (V3)	2
Q8	Initiator Asche Impulse Rückfahrt bei Aschesaugen (V2)	2
Q8a	Pausezeit der Ascheschnecke beim Saugen (V3)	2,5 Sek
Q10r/s/t	Initiator Ascheschnecke Impulse Hackgut / Pellets / Miscanthus	30 / 14 / 50
Q11	Max. Motorstrom Entaschung 3-phasig	2,5 A

Menü	Beschreibung	Werk
Q11a	Max. Motorstrom Entaschung 1-phasig	3,2 A
Q12	Nenn-Motorstrom Entaschung	1,2 A
Q12a	Nenn-Motorstrom Entaschung 1-phasig	2,0 A
Q12y	Dauer Überstrom AA	0,4 Sek
Q12z	Anschlussüberwachung AA	Ja
Q13a	Max. Motorstrom (Blockadeschwelle) Aschefördersystem 0,18kW	0,9 A
Q13aa	Max. Motorstrom Aschefördersystem 0,25kW	2,5 A
Q13b	Nenn-Motorstrom Aschefördersystem 0,18kW	0,75 A
Q13ba	Nenn-Motorstrom Aschefördersystem 0,25kW	1,2 A
Q13c	Vorlauf Anzahl Umdrehungen Aschefördersystem	5
Q13d	Nachlauf Anzahl Umdrehungen Aschefördersystem	5
Q13e	Aschefördersystem Anzahl Rückfahrten	3x
Q13f	Anzahl Umdrehungen Rückwärtsfahrten	9
Q13g	Motor Dauer Überstrom	1 Sek
Q13z	Anschlussüberwachung AHF	Ja
Q15	Aschemotor Anzahl Rückfahrten	3x
Q19	Toleranz GBF-Soll große Entaschung	10°
Q20r/s/t	Verzögerung Rostdrehung Hackgut / Pellets / Miscanthus	0 / 20 / 0 Sek
Q21r/s/t	Rost Umdrehungen Hackgut / Pellets / Miscanthus	1 / 1 / 2
Q22	Stillstand für Entaschung groß	60 Min
Q23r/s/t	Anzahl bis Zwangsentaschung groß Hackgut / Pellets / Miscanthus	1 / 1 / 1
Q24c	Rostmotor Laufzeit 1 Umdrehung	23 Sek
Q25	Maximaler Motorstrom Drehrost	160 mA
Q26	Rostmotor Rücklaufzeit	10 Sek
Q28	Schüren bei Ausbrand alle	0 Sek
Q29	Schüren Öffnungswinkel	0°
Q30	Rostöffnung	0°
Q31	Primärluft Entaschung	0 %
Q32	Regler Tertiärluft Ausbrand	0 %
Q33	Regler Tertiärluft Entaschung	0 %
Q35	Versuche wiederkehrende Rostblockadebehebung (0 = deaktiviert)	1x
Q35a	Intervall Versuche wiederkehrende Rostblockadebehebung	5 Min
Q37	Max. Anzahl Blockaden eines Rostes während einer Entaschung	8x
Q49	Entaschung während "Sperrzeit Aschesaugen" in Aschebox erlauben	Ja
Q49a	Information ausgeben nach Anzahl Entaschungen in Aschebox (0 = inaktiv)	25x
Q50	Aschesaugen Anzahl Entaschungen (V1)	1x
Q51r/s/t	Zeit Aschesaugen Hackgut / Pellets / Miscanthus (V1)	90 / 90 / 100 Sek
Q52a	Entaschung Vor-/ Nachlaufzeit Aschesaugturbine	10 Sek
Q52r/s/t	Saugzug bei Entaschung Hackgut / Pellets / Miscanthus	0 %
Q53	Anzahl Ascheabsaugungen pro Entaschung	2
Q54	Version Ascheabsaugen	Version 3
Q55	Ascheschnecke aktiv nach Störung	Nein
Q56	Roste sequenziell drehen	Nein
Q56a	Öffnung ER bei kleiner Entaschung	10°
Q56b	Öffnung ER bei großer Entaschung	120°
Q57	Roste Winkel auf bei Blockadebehandlung ohne Blockadeerkennung	10°

Menü	Beschreibung	Werk
Q58	Versuche Roste auf bei Blockadebehandlung ohne Blockadeerkennung	6
Q68	Haltemoment Roste bei Blockadebehebung	36 Nm
Q69	Drehmoment Drehroste	55 Nm
Q70	Drehmoment Drehroste Blockadebehebung	56 Nm
Q70a	Haltemoment Drehroste	20 Nm
Q70b	Toleranz Position Drehroste	2°
Q76	Mindestgeschwindigkeit Roste Normalfahrt	4,5°/s
Q76a	Mindestgeschwindigkeit Roste Blockadebehebung	0,5°/s
Q76b	Mindestgeschwindigkeit Roste @60Nm	0,3°/s
Q77	Roste Blockadeüberprüfung Toleranz (0 = deaktiviert)	10°
Q80	ABS Funktion Kessel	aktiv
Q82-Q99c	eCleaner Siehe Bedienungsanleitung des eCleaners	
R - Einschubeinheit / Raumaustragung		
R0	Einschubmotor	ABM
R1r/s/t	Glutbett Sollwert Hackgut / Pellets / Miscanthus	siehe Tabellenende
R2	Zeit Info Fördermenge	45 Min
R3	Einschub Pause bei Blockadebehebung (0 = deaktiviert)	3 Takte
R4	Rampe Glutbett-Sollwert bei Übergang Leistungsbrand (0 = inaktiv)	0 Min
R9	Fördermenge [kg/h]	0
R9a	Info bei erreichtem Lagerstand	20 %
R9b	Info bei erreichtem Lagerstand	15 m³
R9c	Brennstoffverbrauch pro Stunde Laufzeit Ra	0 m³/h
R10	Maximaler Motorstrom Einschub	2,1 A
R10a	Maximaler Motorstrom Einschub	2,5 A
R11	Nenn-Motorstrom Einschub	1,4 A
R11a	Nenn-Motorstrom Einschub	1,7 A
R12	Anschlussüberwachung ES	Ja
R12a	Dauer Überstrom	0,4 Sek
R13	Maximale Rücklaufzeit Einschub	45 Sek
R15	Schleusenmotor	0,37 kW (alt)
R15a	Dauer Überstrom Schleuse	0,4 Sek
R16	Maximaler Motorstrom Schleuse (0,18kW)	1,1 A
R16a	Maximaler Motorstrom Schleuse (0,25kW)	1,6 A
R16b	Maximaler Motorstrom Schleuse (0,37kW)	1,7 A
R16c	Maximaler Motorstrom Schleuse (0,55kW)	2,5 A
R16d	Maximaler Motorstrom Schleuse (0,75kW)	3 A
R16e	Maximaler Motorstrom Schleuse (Sondermotor)	1,1 A
R17	Nenn-Motorstrom Schleuse (0,18kW)	0,7 A
R17a	Nenn-Motorstrom Schleuse (0,25kW)	1,2 A
R17b	Nenn-Motorstrom Schleuse (0,37kW)	1,4 A
R17c	Nenn-Motorstrom Schleuse (0,55kW)	1,7 A
R17d	Nenn-Motorstrom Schleuse (0,75kW)	2 A
R17e	Nenn-Motorstrom Schleuse (Sondermotor)	0,7 A
R18	Anschlussüberwachung DS	Ja
R20	Maximale Intervalldauer bei Unterschreitung Ansteuerzeit	30 Sek

Menü	Beschreibung	Werk
R20r/s/t	Einschub-Takt Hackgut / Pellets / Miscanthus	10 / 30 / 10 Sek
R30r/s/t	Faktor RA-Fördermenge Hackgut / Pellets / Miscanthus	siehe Tabellenende
R31	Auto Adapt RA-Fördermenge	Vorhanden
R32	Faktor RA-Fördermenge Auto-Einstellbereich	50 %
R33	Aktueller Faktor RA-Fördermenge	siehe Tabellenende
R35	Anschlussüberwachung RA	Ja
R35a	Anschlussüberwachung RA 2	Ja
R38	Dauer Überstrom RA	0,4 Sek
R38a	Dauer Überstrom RA 2	0,4 Sek
R40	Maximaler Motorstrom RA (0,18kW)	1,1 A
R40a	Maximaler Motorstrom RA (0,25kW)	1,6 A
R40b	Maximaler Motorstrom RA (0,37kW)	1,7 A
R40c	Maximaler Motorstrom RA (0,55kW)	2,5 A
R40c1	Maximaler Motorstrom RA (0,75kW)	3,0 A
R40c2	Maximaler Motorstrom RA (Sondermotor)	1,1 A
R40d	Maximaler Motorstrom RA 2 (0,18kW)	1,2 A
R40e	Maximaler Motorstrom RA 2 (0,25kW)	1,6 A
R40f	Maximaler Motorstrom RA 2 (0,37kW)	1,7 A
R40g	Maximaler Motorstrom RA 2 (0,55kW)	2,5 A
R40g1	Maximaler Motorstrom RA 2 (0,75kW)	3,0 A
R40g2	Maximaler Motorstrom RA 2 (Sondermotor)	1,2 A
R41	Nenn-Motorstrom RA (0,18kW)	0,7 A
R41a	Nenn-Motorstrom RA (0,25kW)	1,2 A
R41b	Nenn-Motorstrom RA (0,37kW)	1,4 A
R41c	Nenn-Motorstrom RA (0,55kW)	1,7 A
R41c1	Nenn-Motorstrom RA (0,75kW)	2,0 A
R41c2	Nenn-Motorstrom RA (Sondermotor)	0,7 A
R41d	Nenn-Motorstrom RA 2 (0,18kW)	0,7 A
R41e	Nenn-Motorstrom RA 2 (0,25kW)	1,2 A
R41f	Nenn-Motorstrom RA 2 (0,37kW)	1,4 A
R41g	Nenn-Motorstrom RA 2 (0,55kW)	1,7 A
R41g1	Nenn-Motorstrom RA 2 (0,75kW)	2,0 A
R41g2	Nenn-Motorstrom RA 2 (Sondermotor)	0,7 A
R42	Rücklaufzeit Raumaustragung	5 Sek
R49	VBS / SS Kl.10/11/12 Option 1 Motor	0,55 kW (alt)
R49a	VBS / SS Kl.10/11/12 Anschlussüberwachung VBS / SS	Ja
R49b	VBS / SS Kl.10/11/12 Dauer Überstrom	0,4 Sek
R50	VBS / SS Kl.10/11/12 maximaler Motorstrom Opt 1 (0,18kW)	1,1 A
R50a	VBS / SS Kl.10/11/12 maximaler Motorstrom Opt 1 (0,25kW)	1,6 A
R50b	VBS / SS Kl.10/11/12 maximaler Motorstrom Opt 1 (0,37kW)	1,7 A
R50c	VBS / SS Kl.10/11/12 maximaler Motorstrom Opt 1 (0,55kW)	2,5 A
R50d	VBS / SS Kl.10/11/12 maximaler Motorstrom Opt 1 (0,75kW)	3 A
R50e	VBS / SS Kl.10/11/12 maximaler Motorstrom Opt 1 (Sondermotor)	1,1 A
R51	VBS / SS Kl.10/11/12 Nenn-Motorstrom Opt 1 (0,18kW)	0,7 A
R51a	VBS / SS Kl.10/11/12 Nenn-Motorstrom Opt 1 (0,25kW)	1,2 A
R51b	VBS / SS Kl.10/11/12 Nenn-Motorstrom Opt 1 (0,37kW)	1,4 A

Menü	Beschreibung	Werk
R51c	VBS / SS Kl.10/11/12 Nenn-Motorstrom Opt 1 (0,55kW)	1,7 A
R51d	VBS / SS Kl.10/11/12 Nenn-Motorstrom Opt 1 (0,75kW)	2 A
R51e	VBS / SS Kl.10/11/12 Nenn-Motorstrom Opt 1 (Sondermotor)	0,7 A
R52	VBS / SS Kl.10/11/12 Rücklaufzeit	10 Sek
R52a	VBS / SS Kl.10/11/12 minimale Einschaltdauer Motoroption 1	1 Sek
R53	VBS / SS Kl.10/11/12 Motoroption 1 gekoppelt an	RA
R53r/s/t	VBS / SS Kl.10/11/12 Faktor Fördermenge Hackgut / Pellets / Miscanthus	100 %
R54	S-VBS CAN-Adr.6 Option 2 Motor	0,55 kW (alt)
R54a	S-VBS CAN-Adr.6 maximaler Motorstrom Opt 2 (0,18kW)	1,1 A
54aa	S-VBS CAN-Adr.6 Anschlussüberwachung	Ja
R54b	S-VBS CAN-Adr.6 maximaler Motorstrom Opt 2 (0,25kW)	1,6 A
R54c	S-VBS CAN-Adr.6 maximaler Motorstrom Opt 2 (0,37kW)	1,7 A
R54d	S-VBS CAN-Adr.6 maximaler Motorstrom Opt 2 (0,55kW)	2,5 A
R54e	S-VBS CAN-Adr.6 maximaler Motorstrom Opt 2 (0,75kW)	3 A
R54f	S-VBS CAN-Adr.6 maximaler Motorstrom Opt 2 (Sondermotor)	1,1 A
R55	S-VBS CAN-Adr.6 Nenn-Motorstrom Opt 2 (0,18kW)	0,7 A
R55a	S-VBS CAN-Adr.6 Nenn-Motorstrom Opt 2 (0,25kW)	1,2 A
R55b	S-VBS CAN-Adr.6 Nenn-Motorstrom Opt 2 (0,37kW)	1,4 A
R55c	S-VBS CAN-Adr.6 Nenn-Motorstrom Opt 2 (0,55kW)	1,7 A
R55d	S-VBS CAN-Adr.6 Nenn-Motorstrom Opt 2 (0,75kW)	2 A
R55e	S-VBS CAN-Adr.6 Nenn-Motorstrom Opt 2 (Sondermotor)	0,7 A
R56	S-VBS CAN-Adr.6 Rücklaufzeit	10 Sek
R57r/s/t	S-VBS CAN-Adr.6 Faktor-Fördermenge Hackgut / Pellets / Miscanthus	100 %
R58	S-VBS CAN-Adr.6 maximale Dauer Überstrom	1 Sek
R58a	S-VBS CAN-Adr.6 Dauer Rückfahrt bei Überstrom	3 Sek
R58b	S-VBS CAN-Adr.6 maximale Anzahl Versuche bei Überstrom	3
R60	Einschub Reduktion bei GBF über Soll	15°
R60a	Einschub-Leerfahrt bei Ausbrand Aus bei GBF kleiner (0 = deaktiviert)	10°
R60b	Fördermenge bei Gluterhaltung Einschub-Leerfahrt (0 = deaktiviert)	10 %
R61	Zeit Überfüllung	30 Sek
R62	Fördermenge bei Überfüllung	70 %
R63	Überfüll-Stopp Aus unter GBF Soll	0°
R64	Fördermengenreduktion nach Überfüllung	90 %
R65	Fördermenge bei ETÜ	10 %
R70	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Motor	0,18 kW (IE2)
R70a	Verteilbehälter / gem. Rührwerk maximaler Motorstrom Rührwerk (0,18kW)	1,1 A
R70b	Verteilbehälter / gem. Rührwerk maximaler Motorstrom Rührwerk (0,25kW)	1,6 A
R70c	Verteilbehälter / gem. Rührwerk maximaler Motorstrom Rührwerk (0,37kW)	1,7 A
R70d	Verteilbehälter / gem. Rührwerk maximaler Motorstrom Rührwerk (0,55kW)	2,5 A
R70e	Verteilbehälter / gem. Rührwerk maximaler Motorstrom Rührwerk (0,75kW)	3 A
R70e1	Verteilbehälter / gem. Rührwerk maximaler Motorstrom Rührwerk (Sondermotor)	1,1 A
R70f	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Nenn-Motorstrom Rührwerk (0,18kW)	0,7 A
R70g	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Nenn-Motorstrom Rührwerk (0,25kW)	1,2 A
R70h	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Nenn-Motorstrom Rührwerk (0,37kW)	1,4 A
R70i	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Nenn-Motorstrom Rührwerk (0,55kW)	1,7 A
R70j	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Nenn-Motorstrom Rührwerk (0,75kW)	2 A

Menü	Beschreibung	Werk
R70j1	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Nenn-Motorstrom Rührwerk (Sondermotor)	0,7 A
R71b	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Motor Dauer Überstrom	1,0 Sek
R71c	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Motor Dauer Rückfahrt bei Überstrom	3,0 Sek
R71d	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Motor max. Anzahl Versuche bei Überstrom	3
R71e	Gemeinsames Rührwerk Motor Einschaltdauer	100 %
R71f	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Motor Taktung	10 Sek
R71g	Verteilbehälter Motor Einschaltdauer Füllen	50 %
R71h	Verteilbehälter Nachlaufzeit Rührmotor Entleerung	40 Sek
R71i	Verteilbehälter Ini oben Erkennungsdauer	15 Sek
R71j	Verteilbehälter Ini unten Erkennungsdauer	30 Sek
R71k	Verteilbehälter Füllzeit überschritten, Info nach (0 = deaktiviert)	2 h
R71l	Verteilbehälter Drehen nach einer Stunde Stillstand für (0 = deaktiviert)	15 Sek
R71m	Verteilbehälter Starte Füllen bei	15 cm
R71n	Verteilbehälter Stoppe Füllen bei	35 cm
R71o	Verteilbehälter Ini Notprogramm nach (0 = deaktiviert)	2 h
R71p	Verteilbehälter Behältertiefe	55 cm
R71q	Verteilbehälter Info Wertänderung Ultraschallsensor (0 = inaktiv)	5 Sek
R72a	Verteilbehälter Anzahl der Füllvorgänge bis eine Leerfahrt durchgeführt wird (0 = keine Leerfahrt)	10
R72b	Verteilbehälter Dauer Leerfahrt vor Füllvorgang	5 Min
R72r/s/t	Verteilbehälter Motor Einschaltdauer Rühren Hackgut / Pellets / Miscanthus	50 / 15 / 50 %
R73	Verteilbehälter / gem. Rührwerk Anschlussüberwachung VTB & gem. Rührwerk	Ja
R73a	Verteilbehälter Messbereich Minimum	0 V
R73b	Verteilbehälter Messbereich Minimum	12 cm
R73c	Verteilbehälter Messbereich Maximum	10 V
R73d	Verteilbehälter Messbereich Maximum	100 cm
S - Lambdasonde		
S1r/s/t	O2-Sollwert Hackgut / Pellets / Miscanthus	7 / 7,5 / 8 %
S2	Rauchfangkehrer O2-Sollwert Vollast	7 %
S3	O2-Stopp-Differenz	3 %
S4	O2-Anhebung Teillast	0,70 %
S5	BRT max.	650 °C
S6	BRT Überschreitung O2-Anhebung Kp	3
S7	BRT Überschreitung O2-Anhebung Tn	600 Sek
S9	Saugzug bei Lambdakalibrierung	60 %
S10	Saugzug Nachlauf bis O2 über	18 %
S12	Leistung-Soll Lambdaheizung	8 W
S20	Lambdasonde	0 mV
S30	O2 Info bei nicht erreichtem Sollwert nach (0 = deaktiviert)	60 Min
T - Regelung		
T1	Rauchgastemperatur Minimum	100 °C
T2	Rauchgastemperatur Maximum	200 °C
T3	Rauchgastemperatur Begrenzer Kp	1
T4	Rauchgastemperatur Begrenzer Tn	250 Sek
T4a	Brennraumtemperatur Maximum	650 °C
T4b	Brennraumtemperatur Kp	0,1
T4c	Brennraumtemperatur Tn	150

Menü	Beschreibung	Werk
T5	Korrektur Rauchgastemperatur bei 150°C	-10 °C
T10	Kesseltemperatur Regler Kp	3,5
T10_HT	Kesseltemperatur Regler Kp	7
T11	Kesseltemperatur Regler Tn	800 Sek
T12	Kesseltemperatur Regler Tv	0 Sek
T13	Kesseltemperatur Regler T1	10
T14	Kesseltemperatur Regler xw_exp	1,5
T15	Kesseltemperatur Regler z	1,5
T16a	Geschwindigkeit Rampe Leistung Max bei Reduzierung	0,15 %/s
T20	Fördermenge Glutbett Kp	3
T21	Fördermenge Glutbett Tn	140 Sek
T22	Fördermenge Glutbett z	0
T23	Fördermenge Glutbett min	0
T24	Fördermenge Glutbett max	150
T25	Fördermenge bei def. GBF Kp	4
T26	Fördermenge bei def. GBF Tn	120 Sek
T27	Fördermenge bei def. GBF-Min.	0
T28	Fördermenge bei def. GBF-Max.	105
T30	Primärluft (O2) Kp	4
T31	Primärluft (O2) Tn	120
T32	Primärluft (O2) Tv	0
T33	Primärluft Faktor D-Filter	2
T34	Primärluft negative Verstärkung	1,2
T35	Primärluft Maximum	100 %
T36	Primärluft defekte Lambdasonde	25 %
T36a	PLK Max Kp (0 = deaktiviert)	1,5
T36b	PLK Max Tn	80 Sek
T36c	PLK Max Glutbett Soll Reduzierung	5°
T36d	PLK Max Regler aktiv nach	20 Min
T40	Unterdruckregler Kp	0,1
T41	Unterdruckregler Tn	4 Sek
T42	Unterdruckregler Tv	0 Sek
T50	Saugzug Kp	30
T51	Saugzug Tn	30 Sek
T59a	Service-Sensor Minimalwert Sensor ER	100
T59b	Service-Sensor Maximalwert Sensor ER	920
T59c	Service-Sensor Minimalwert Sensor AR	100
T59d	Service-Sensor Maximalwert Sensor AR	920
T60	Service-Sensor Einschubrost Offset (L)	-45
T60a	Service-Sensor Einschubrost Offset (R)	45
T60d	Service-Sensor Schrittmotor Einschubrost Offset (L)	-135°
T60e	Service-Sensor Schrittmotor Einschubrost Offset (R)	-45°
T61	Service-Sensor Ascherost Offset (L)	45
T61a	Service-Sensor Ascherost Offset (R)	-45
T61d	Service-Sensor Schrittmotor Ascherost Offset (L)	-45°
T61e	Service-Sensor Schrittmotor Ascherost Offset (R)	-135°

Menü	Beschreibung	Werk
T62	Service-Sensor GBF Offset (L)	190
T62a	Service-Sensor GBF Offset (R)	190
T63	Service-Sensor 0% TLK-Soll bei PLK	100 %
T64	Service-Sensor 100% TLK-Soll bei PLK	40 %
T65	Service-Sensor 0% TLK-Max. bei Leistung	15 %
T66	Service-Sensor 100% TLK-Max. bei Leistung	100 %
T67	Service-Sensor TLK-Max. Schließgeschwindigkeit	3 %
T67a	Service-Sensor TLK-Max. Schließgeschwindigkeit im Ausbrand	1,5 %
T70	Service-Sensor Störung Luftklappe	Aktiviert
T80-T81	Einstellungen für Power-Box Siehe Montageanleitung der Power-Box	
U - Unterdruck / Rauchgassaugzug		
U1	Unterdruck-Soll bei 30% Saugzug	30 Pa
U2	Unterdruck-Soll bei 80% Saugzug	180 Pa
U3	Unterdruckregelung Handebene	Nicht vorhanden
U3a	Minimaler Volumenstrom bei UD-Test	0,5 m³
U3b	Maximaler Volumenstrom bei UD-Test	15 m³
U3c	PLK-Soll bei UD-Test	0 %
U3d	TLK-Soll bei UD-Test	0 %
U3e	Unterdruckregler Dichtheitstest Kp	0,05
U3f	Unterdruckregler Dichtheitstest Tn	8 Sek
U4	Unterdruck Tn	20
U9	Filterfaktor Unterdruck-Sensor	95 %
U10	Unterdruck Grenze Info/Störung	50 %
U11	Unterdruck Zeit bis Störung	30 Sek
U20	Saugzug Motortyp	EC-Motor
U21	Saugzug max. UPM	3500
U22	Saugzug Drehzahl Toleranz	30 %
W - Wartung		
W1	Info für Wartung	Nein
W3	Info bei Volllaststunden	2000h
W4	Info bei Heizstunden	4000h
W5	Info ab	
W7	Wartung von	
W8	Wartung bis	
W9	Info bei Kesselstarts	3000x
X - Service-Sensoren		
X01	Einschubrost X0	0,5 V
X02	Einschubrost X1	4,5 V
X04	Ascherost X0	0,5 V
X05	Ascherost X1	4,5 V
X07	GBF X0	0,5 V
X08	GBF X1	4,5 V
X10	Unterdruck X0	0,5 V
X11	Unterdruck X1	4,5 V
X12	Primärklappe X0	0,1 V
X13	Primärklappe X1	1,5 V


Menü	Beschreibung	Werk
X14	Tertiärklappe X0	125 V
X15	Tertiärklappe X1	950 V
Z - Sonderfunktionen		
Z0	Kessel Leistung	
Z1	Kessel Type	
Z1a	Kessel Bauart	Type Links
Z1b	Zusatzfunktion 1 Kl. 10/11/12	Nicht vorhanden
Z1c	Zusatzfunktion 2 CAN-Adr.6	Nicht vorhanden
Z1d	RA Motor	0,37 kW
Z1e	RA 2 Motor	0,37 kW
Z1f	Ascheschnecke Motor	3-phasig
Z1g	Raumschnecke Motor	3-phasig
Z1h	Notbetrieb Stückholz möglich	Nein
Z1j	Aschefördersystem	Nicht vorhanden
Z1ja	Aschefördersystem Motor	0,25 kW (alt)
Z1k	Power Converter	Nicht vorhanden
Z1l	Timeout Loxone	30 Sek
Z1m	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 1	Nicht vorhanden
Z1n	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 2 (S3:1)	Nicht vorhanden
Z1na	DAQ Ausgabe Sensorplatine	Keine Auswahl
Z1o	Verteilbehälter / gem. Rührwerk	Nicht vorhanden
Z1p	Adressierung M-Bus	Sekundäradresse
Z1q	Baudrate M-Bus	2400
Z1s	Bypasspumpe	Nicht vorhanden
Z1t	eCleaner	Nicht vorhanden
Z1ta	eCleaner	eCleaner Kaskade 1
Z1u	MWZ03 DAQ Kanäle	Nicht vorhanden
Z2	Parametersatz laden	Nein
Z3	Parametersatz speichern	Nein
Z4	Werksparemeter laden	alle
Z4a	Freigabe Parameterdatei laden	alle
Z5	Betriebsstunden reset	Nein
Z7	Gesamtrücksetzen	Nein
Z7a	Backup auf Kessel ID Card erzeugen	Nein
Z8	Kommissions-Nr.	1
Z8a	Artikel-Seriennummer	
Z9a	Fehlerliste löschen	Nein
Z9b	Infos quittieren	Nein
Z10	Störungsanzeige Rost Sensor	Nein
Z11	Störungsanzeige Phase fehlt	Ja
Z12	Störungsanzeige Phasenfolge	Ja

Parameter je Kesseltype		Eco-HK 130-170	Eco-HK 200-230
K3r	Regler Saugzug Drehzahl 100% Leistung Hackgut	65 %	85 %
K3s	Regler Saugzug Drehzahl 100% Leistung Pellets	65 %	85 %
K3t	Regler Saugzug Drehzahl 100% Leistung Miscanthus	55 %	70 %
L10a	Rücklauf Spreizung	15 °C	20 °C
Q4r	Entaschung Saugzug Maximum bei Ausbrand Hackgut	70 %	90 %
Q4s	Entaschung Saugzug Maximum bei Ausbrand Pellets	70 %	90 %
Q4t	Entaschung Saugzug Maximum bei Ausbrand Miscanthus	65 %	80 %
R1r	Einschub Glutbett Sollwert Hackgut	65°	70°
R1s	Einschub Glutbett Sollwert Pellets	60°	60°
R1t	Einschub Glutbett Sollwert Miscanthus lose	70°	75°
R30r	Raumaustragung Faktor RA-Fördermenge Hackgut	60 %	80 %
R30s	Raumaustragung Faktor RA-Fördermenge Pellets	20 %	25 %
R30t	Raumaustragung Faktor RA-Fördermenge Miscanthus	80 %	100 %
R33	Aktueller Faktor RA-Fördermenge	60 %	80 %

4 Analoge Ein- und Ausgänge

4.1 Leistungs- oder Temperaturvorgabe

Mit dem Installateurparameter C6 kann der analoge 0-10V DC Eingang (Klemme 80/81) für die analoge Leistungs- oder Temperaturvorgabe des externen Heizkreises (an der Anlage angeschlossen) aktiviert werden. Generell greift die Leistungs- oder Temperaturvorgabe nur, wenn der externe Heizkreis angeschlossen ist und eine externe Anforderung anliegt.



<1V DC = 100 % Leistungsvorgabe oder 100 °C Temperaturvorgabe

>9V DC = 0 % Leistungsvorgabe oder 0 °C Temperaturvorgabe (Anlage **Aus**)

4.2 Betriebszustände

Die Betriebszustände der Anlage werden am analogen 0-10V DC Ausgang (Klemme 78/79) wie folgt ausgegeben

☞ Die Toleranz der ausgegebenen Spannung beträgt +/- 0,5 % des Endwerts

Zustandsnummer	Kesselzustand	Ausgabe (in V DC) Klemme 78/79
1	KESSEL_AUS	1
2	-----	-----
3	KESSEL_ZUENDPROBE	2
4	KESSEL_ZUENDUNG	2,5
5	KESSEL_LEISTUNGSBRAND	3
6	KESSEL_GLUTERHALTUNG	3,5
7	KESSEL_AUSBRAND	4
8	-----	-----
9	KESSEL_ENTASCHUNG	5
10	KESSEL_STB	5,5
11	KESSEL_HAND	6
12	KESSEL_STUECKHOLZ_NOTBETRIEB	6,5

☞ Von 0 - 0,5 V DC => Kabelbruch / nicht angeschlossen

☞ Von 9,5 - 10 V DC => Störung

5 Liste der Informations- und Störungsmeldungen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
Keine Anzeige	Grüne Lampen H7 Platine leuchten nicht	Sicherung F13 defekt, oder L1 fehlt, oder Verbindungskabel von Platine zur Bedieneinheit defekt oder abgesteckt	Sicherung F13 wechseln (siehe Aufkleber Platine); Netzanschluss L1 prüfen, oder Verbindungskabel von Platine zur Bedieneinheit prüfen
1	Achtung Übertemperatur STB gefallen	Übertemperatur am Heizkessel oder STB-Zuleitung defekt oder beim händisch Heizen überhitzt, Luft im Heizungssystem oder Pumpe(n) defekt	Kessel abkühlen lassen, beim STB (an der Kesselfront) die Schutzkappe abnehmen und den Knopf eindrücken; STB-Zuleitung von Elektriker überprüfen lassen; Pumpen überprüfen; Service verständigen und Platine tauschen
2	Überstrom Einschubschnecke	Sperriger Teil im Schneckenkanal oder Zellradschleuse, Messer der Zellradschleuse defekt oder Blockade der Schnecke	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 4) mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren (Motorstromanzeige kontrollieren); eventuell abgenutzte Schneckengänge erneuern; elektronischen Motorschutz überprüfen; Service verständigen
3	Überstrom Raumaustragsschnecke	Sperriger Teil im Schneckenkanal oder Blockade der Schnecke	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 3, Nr. 3a für RA 2), mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren (Motorstromanzeige kontrollieren); eventuell abgenutzte Schneckengänge erneuern; Service verständigen
5	Überstrom VBS / SS	Sperriger Teil im Schneckenkanal oder Blockade der Schnecke	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 5), mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren (Motorstromanzeige kontrollieren); eventuell abgenutzte Schneckengänge erneuern; Service verständigen
6	Thermoschutz Einschubschnecke	Überlastung des Motors ev. durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 4), mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren, oder abgenutzte Schneckengänge erneuern; elektronischen Motorschutz überprüfen; die Zellradschleuse muss auf Schwergängigkeit überprüft werden; Elektriker bzw. Service verständigen und Platine tauschen
7	Thermoschutz Raumaustragsschnecke	Überlastung des Motors ev. durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 3), mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren, oder abgenutzte Schneckengänge erneuern; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen und Platine tauschen
8	Thermoschutz Ascheschnecke	Überlastung des Motors ev. durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 2), mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren, oder abgenutzte Schneckengänge erneuern; elektronischen Motorschutz überprüfen; bei Ascheaustragung kann es auch von der Schwergängigkeit der Kesselputzeinrichtung oder der automatischen Flugascheaustragung kommen; Elektriker bzw. Service verständigen und Platine tauschen
9	Thermoschutz VBS / SS	Überlastung des Motors ev. durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 5), mit Vorwärts- oder Rückwärts- Taste die Schnecke freifahren, oder abgenutzte Schneckengänge erneuern; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen und Platine tauschen
10	Rauchgasfühler falsch angeschlossen	Fühler falsch angeschlossen (nur bei Inbetriebnahme) oder Platine defekt	Fühler von Elektriker auf Anschlusspolarität überprüfen lassen; Rauchgasfühler oder Platine austauschen
11	Rauchgasfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Leitungsunterbrechung	Fühler anklemmen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; Fühler oder Hauptplatine tauschen
12	Kesselfühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Leitungen bzw. Fühler von Elektriker überprüfen lassen
13	Kesselfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; den defekten Fühler mit einem anderen Fühler tauschen, kommt eine andere Störung ist der Fühler zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die Platine auszutauschen
14	Boilerfühler 1 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren bzw. die Parametrierung in der Installationsebene überprüfen; Fühler oder Leitung von Elektriker überprüfen lassen; Tipp: den als defekt angezeigten Fühler mit einem anderen Fühler tauschen, kommt eine andere Störung ist der Fühler defekt und zu erneuern, kommt die selbe Störung ist das Heizkreismodul HKM0 zu tauschen; Service verständigen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
15	Boilerfühler 1 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren bzw. die Parametrierung in der Installationsebene überprüfen; Fühler oder Leitung von Elektriker überprüfen lassen; Tipp: den als defekt angezeigten Fühler mit einem anderen Fühler tauschen, kommt eine andere Störung ist der Fühler defekt und zu erneuern, kommt die selbe Störung ist das Heizkreismodul HKM0 zu tauschen; Service verständigen
16	Außenfühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
17	Außenfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	
18	Vorlauffühler HK1 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
19	Vorlauffühler HK1 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	
20	Vorlauffühler HK2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
21	Vorlauffühler HK2 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	
22	Raumfühler HK1 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung der FR25	Bei Kurzschluss: Klemmstellen überprüfen; der Widerstandsbereich der Fernbedienung muss in Stellung „Auto“ zwischen 3340 Ohm und 3626 Ohm liegen (Raumtemperatur zwischen 5°C und 25°C)
23	Raumfühler HK1 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung der FR25	Bei Unterbrechung: Fernbedienung anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren bzw. die Parametrierung Nr. A6 (bzw. A16, A26, A36, A46, A56, A66) in den Installateureinstellungen überprüfen; sonst die Fernbedienung oder das Heizkreismodul HKM0 tauschen; Service verständigen
24	Raumfühler HK2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung der FR25	
25	Raumfühler HK2 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung der FR25	
26	Zündzeit überschritten	Die Rauchgastemp. ist innerhalb der Zündversuchszeit (P1) nicht um den eingestellten Wert (P41) angestiegen, oder O2 ist innerhalb der Zeit (P1) für die Dauer (P43) nicht unter den Wert (P42) gefallen; kein oder zu feuchtes Brennmaterial vorhanden; zu viel Asche/Schlacke im Brennraum; Rauchgasfühler steckt nicht im Rauchrohr; Zündung defekt	Montage des Rauchgasfühlers und Klemmstellen überprüfen; Brennmaterial kontrollieren; wenn der Unterdrucksollwert nicht erreicht wird alle Wartungsöffnungen auf Dichtheit und den Rauchgassaugzug auf seine Funktion prüfen; Zündung in Handbetrieb (Nr. 11) testen; Zündrohr reinigen; Ascheaustragung im Handbetrieb (Nr. 2) überprüfen; Glutbettfühler auf Funktion prüfen (bei kaltem Kessel Glutbettfühler manuell um ca. 90° anheben und mit Anzeige „Info Kessel“ vergleichen; von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen
27	Rauchgastemperatur unterschritten	Im Leistungsbrand sinkt die Rauchgastemperatur für die eingestellte Zeit (K15) unter den eingestellten Wert (K14)	Montage vom Rauchgasfühler überprüfen; zu feuchtes Brennmaterial vorhanden; zu viel Asche oder Schlacke im Brennraum; Funktion von Raumaustragung, Einschub und Entaschung im Handbetrieb (Nr. 3, Nr. 4, Nr. 2) überprüfen und Brennkammer reinigen
28	Anlage zu lange auf O2-Stopp	Kontaktfehler der Lambdasonde oder Lambda-Sonde defekt	Lambdasonde sehr stark verschmutzt (reinigen), anschließend im Handbetrieb Nr. 13 eine Funktionskontrolle durchführen; von Elektriker Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Lambdasonde austauschen; die Anlage kann vorübergehend mit reduzierter Leistung betrieben werden bis die Lambdasonde getauscht ist, dazu die Lambdasonde abstecken und quittieren
30	Batterie leer. Bitte Tauschen!	Batterie für Datum / Uhrzeit wird leer	Batterie der Bedieneinheit tauschen lassen
34	Pufferfühler oben Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 Position und Parametrierung der Fühler am Kessel oder am HKM 0 - 2 möglich
35	Pufferfühler oben Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
36	Pufferfühler unten Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
37	Pufferfühler unten Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
38	Pufferfühler Mitte Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
39	Pufferfühler Mitte Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
40	Pufferfühler Mitte oben Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 Position und Parametrierung der Fühler an der Zusatzplatine PF (5-Fühler-Puffer)
41	Pufferfühler Mitte oben Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
42	Pufferfühler Mitte unten Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
43	Pufferfühler Mitte unten Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
44	Maximale Füllzeit überschritten	Kein Pelletstransport	Lagerraum überprüfen, ob es zu einer Brückenbildung gekommen ist; Pelletstransport aus dem Lagerraum überprüfen; Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 3, Nr. 3a für RA 2) mit Vorwärts- oder Rückwärtsfahrten die Schnecke freifahren (Motorstromanzeige kontrollieren); eventuell abgenutzte Schneckengänge erneuern;
45	Rücklaufanhebung Temperatur nicht erreicht	Rücklaufanhebepumpe falsch eingestellt oder Mischer defekt. Die ersten zwei mal kommt eine Warnung, beim dritten mal schaltet die Anlage aus, Fehler muss behoben werden	Richtige Rücklauf-Fühlerposition überprüfen; Pumpe richtig einstellen; Pumpe tauschen oder größere Pumpe verwenden; Rücklaufmischer-Funktion überprüfen (wenn vorhanden) Installateur verständigen Achtung: beeinträchtigt die Kessellebensdauer!
46	Rücklauffühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21
47	Rücklauffühler Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung oder Fühler nicht vorhanden	
49	Überstrom Power Converter	Überlastung des Power Converters, zu hohe Leistungsaufnahme der Antriebsmotoren	Alle Motoren auf Schwergängigkeit kontrollieren, Schwergängigkeit der Einschiebeinheit, der Ascheaustragung oder der Raumaustragung etc. beseitigen
52	Fremdwärmefühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21
53	Fremdwärmefühler Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
62	GSM Modul nicht angeschlossen	Keine Verbindung zwischen GSM-Modul und Bedieneinheit	Datenkabelverbindung prüfen; Betriebs-LED am GSM-Modul prüfen; Ein-/Ausschalter am GSM-Modul prüfen (darf nicht auf OFF stehen); GSM-Modul tauschen
65	GSM Modul Sendefehler	GSM-Modul konnte SMS nicht senden weil Guthaben auf SIM-Karte aufgebraucht oder keine Verbindung zum Netzbetreiber	Guthaben prüfen und gegebenenfalls aufladen; gesperrte SIM-Karte freischalten; GSM-Empfang prüfen und eventuell Antenne besser positionieren bzw. Antenne nach außen verlängern (Verlängerungskabel erhältlich)
67	Fehler in Parametern. Werkseinstellungen wurden geladen.	Interner Fehler im Parameterspeicher aufgetreten	Parametereinstellungen überprüfen und richtig stellen, bei erneutem Fehler Kesselbedieneinheit austauschen
70	Pellets Lagerstand gering	Warnschwelle unterschritten (Kundeneinstellung Nr. 30)	Lagerstand kontrollieren und eventuell Pellets auffüllen. Nach dem Füllen den Lagerstand in Nr. 30 Verbrauchsanzeige eintragen
71	Brennstoffvorrat gering	Warnschwelle unterschritten (Kundeneinstellung Nr. 31)	Lagerstand kontrollieren und eventuell Brennstoff auffüllen. Nach dem Füllen den Lagerstand in Nr. 31 Verbrauchsanzeige eintragen
90	Kessel IO nicht angeschlossen	Buskabel-Verbindung oder Platine defekt	Buskabel-Verbindung, Bedieneinheit, Hauptplatine tauschen; Service verständigen
91	Maximale Platinentemperatur überschritten.	Zu hohe Platinentemperatur, Platine ist verschmutzt oder kühlt nicht mehr ab. Umgebungstemperatur im Heizraum zu hoch (darf 40 °C nicht überschreiten)	Vorübergehend Verkleidung vom Schaltschrank öffnen, um für eine Kühlung der Platine zu sorgen; Staub von der Platine entfernen; Heizraum entsprechend abkühlen; Service verständigen
94	Achtung Anlage steht auf „Aus“. Frostschutz nicht gewährleistet	Betriebsart „Aus“ aktiviert und Außentemperatur sinkt unter den eingestellten Wert	Betriebsart auf „Auto“ ändern
99	Kessel Übertemperatur	Übertemperatur am Heizkessel oder STB-Zuleitung defekt oder beim händisch Heizen überhitzt, Luft im Heizungssystem oder Pumpe(n) defekt	Kessel abkühlen lassen, beim STB (an der Kesselfront) die Schutzkappe abnehmen und den Knopf eindrücken; STB-Zuleitung von Elektriker überprüfen lassen; Pumpen überprüfen; Service verständigen und Platine tauschen
100	Heizkreismodul CAN 1 nicht angeschlossen	Keine Verbindung (CAN1 - blauer Bus) zum Heizkreismodul 1	Wahlschalter am HKM auf „1“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss am HKM 1 prüfen; HKM 1 austauschen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
103	Boilerfühler 2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 am Heizkreismodul HKM 1
104	Boilerfühler 2 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
107	Vorlauffühler HK3 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
108	Vorlauffühler HK3 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
109	Vorlauffühler HK4 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
110	Vorlauffühler HK4 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 22 bis 25 am Heizkreismodul HKM 1
111	Raumfühler HK3 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	
112	Raumfühler HK3 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	
113	Raumfühler HK4 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	
114	Raumfühler HK4 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	Wahlschalter am HKM auf „2“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss am HKM 2 prüfen; HKM 2 austauschen
120	Heizkreismodul CAN 2 nicht angeschlossen	Keine Verbindung (CAN1 - blauer Bus) zum Heizkreismodul 2	
125	Boilerfühler 3 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
126	Boilerfühler 3 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
127	Vorlauffühler HK5 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
128	Vorlauffühler HK5 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
129	Vorlauffühler HK6 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 am Heizkreismodul HKM 2
130	Vorlauffühler HK6 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
131	Raumfühler HK5 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	
132	Raumfühler HK5 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	
133	Raumfühler HK6 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	Siehe Nr. 22 bis 25 am Heizkreismodul HKM 2
134	Raumfühler HK6 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung der FR25	
135	Heizkreisplatine CAN A nicht angeschlossen	keine Verbindung (CAN1 - blauer Bus) zur I/O 36 Platine „A“ (am Kessel oder HKM 0-2 montiert)	Wahlschalter an der Platine auf „A“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
136	Vorlauffühler HKA Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 an Heizkreisplatine A
137	Vorlauffühler HKA Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
138	Boilerfühler A Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
139	Boilerfühler A Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
140	Heizkreismodul CAN 0 nicht angeschlossen	keine Verbindung (CAN1 - blauer Bus) zum Heizkreismodul 0	Wahlschalter am HKM auf „0“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss am HKM 0 prüfen; HKM 0 austauschen
141	Vorlauffühler geregelte Fernleitung Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 an Heizkreisplatine F
142	Vorlauffühler geregelte Fernleitung Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
143	Fernleitungsplatine CAN F nicht angeschlossen	keine Verbindung zur I/O 36 Platine „F“ (am Kessel oder HKM 0-2 montiert)	Wahlschalter an der Platine auf „F“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
144	Brennraumfühler defekt oder nicht angeschlossen	Kurzschluss oder Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
145	Pufferplatine CAN C nicht angeschlossen	keine Verbindung zur I/O 36 Platine „C“ (am Kessel oder HKM 0-2 montiert)	Wahlschalter an der Platine auf „C“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen;
146	Kontrolle Brennraumfühler - unplausibles Signal	Brennraumfühler ist nicht angeschlossen oder defekt. Bei Kurzschluss zeigt Fühler Raumtemperatur an, bei falscher Schaltung sinkt die Rauchgastemperatur. Fehlendes Brennstoff	Kabel, Klemmstellen und Stecker von Elektriker kontrollieren lassen; Brennraumfühler austauschen; Brennmaterial im Einschub kontrollieren
149	Keine Verbindung zu Loxone-Server	Parameter (Z11) eingestellte Timeout-Zeit wurde überschritten; keine Netzwerkverbindung zur Loxone-Steuerung	Netzwerk überprüfen; Konfigurationen der Netzwerkeinstellungen überprüfen; Loxone-Konfigurationen überprüfen
150 - 165	Keine Verbindung zu HKR 0 - 15	Bus-Kommunikation CAN2 (roter Bus) zum HKR Unterbrochen; Buskabel defekt; HKR defekt; Versorgungsspannung am HKR fehlt; Hauptplatine oder Bedieneinheit defekt; internes Buskabel defekt; Abschlusswiderstände falsch eingestellt	Anzeige im HKR prüfen (Sicherungen); LED blinken bei Bus-Kommunikation; Abschlusswiderstände überprüfen; Überprüfen der Spannung / Polung am CAN-Stecker (ca. 2 V zwischen L und Minus (-), bzw. H und Minus (-)) -> Kurzschluss / Unterbrechung der Busleitung, internes Buskabel, Hauptplatine überprüfen (Spannung 2V), Bedieneinheit oder HKR tauschen; HKR-Adressierung überprüfen (nur bei Inbetriebnahme); siehe Bedienungsanleitung HKR
169	Estrich-Ausheizprogramm wurde deaktiviert!	Stromausfall über längeren Zeitraum	Nach längerem Stromausfall wird das Ausheizprogramm automatisch deaktiviert (Warnung am Display); bei Bedarf das Ausheizprogramm erneut starten (Installateurparameter Nr. A9)
170	Temperaturfühler Plattenwärmetauscher Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21
171	Temperaturfühler Plattenwärmetauscher Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
179	Anforderung größer als Maximaltemperatur. Parametrierung überprüfen	Fehlparametrierung; eine Anforderung ist höher als die Kesselmaximaltemperatur	Parametrierung überprüfen
180	Position Pufferfühler unten kontrollieren	Fühler nicht korrekt montiert (zu tief oder unter Rücklauf zur Anlage); hydraulisches Problem;	Pufferfühler unten und Schnellladeventil überprüfen; Fühlerposition mit dem Hydraulikschema vergleichen und richtig montieren; Installateur verständigen; Service verständigen
190	Verbrennung überprüfen, O2-Sollwert nicht erreicht	Nach der eingestellten Zeit (Parameter S30) wurde der O2-Sollwert nicht erreicht; zu wenig Brennstoff, Roste verschlackt, zu viel Asche in der Brennkammer	Glutbettfühler kalibrieren, Anzahl der kleinen Entaschungen bis zur großen Zwangsentaschung in Parameter Q23 reduzieren; Roste kontrollieren; Service verständigen
195	Anlagenkonfiguration dringend überprüfen	Falsche Parametrierung, falsche Pumpeneinstellung	Anlagenkonfiguration dringend überprüfen (Parametrierung, Pumpeneinstellung, häufige Kesselstarts mit kurzen Laufzeiten, etc.)
196	Ausbrand wurde mehrmals nicht vollständig ausgeführt, O2 Wert wurde nicht erreicht!	Anzahl der Ausbrände (Parameter Q3c), die die eingestellte Ausbrandzeit (Q3a) benötigen (O2-Gehalt ist kleiner als in Parameter Q3b eingestellt) wurde erreicht. Brennstoff im Brennraum brennt noch, Roste verschlackt etc.	Roste kontrollieren
197	Pumpeneinstellung am Kessel überprüfen	Falsche Parametrierung; falsche Pumpeneinstellung; Mischer defekt; Pumpe defekt	Anlagenkonfiguration überprüfen (Parametrierung, Pumpeneinstellung, häufige Kesselstarts mit kurzen Laufzeiten, etc.), Hydraulikkomponenten hinter dem Kessel prüfen;
200	Zündzeit überschritten! Überprüfung Brennstoffvorrat	Nach 15 Minuten + eingestellte Minuten in Parameter P1 wurde das Glutbett nicht erreicht	Einschub und Brennstoffvorrat kontrollieren
201 - 206	Kontrolle Beschaltung externer Kontakt Heizkreis 1-6	Anforderung wechselt 20 Mal in 2 Minuten	Externe Beschaltung kontrollieren
210 - 217	Fernbedienung FR35 nicht angeschlossen (HKA - HKB)	Keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung FR35	Parameter A6 (bzw. A16, A26, A36, A46, A56, A66, A76) prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen; siehe Bedienungsanleitung FR35
220 - 227	Fernbedienung FR40 nicht angeschlossen (HKA - HKB)	Keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung FR40	Parameter A6 (bzw. A16, A26, A36, A46, A56, A66, A76) prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen; siehe Bedienungsanleitung FR40

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
230	Kommunikationsfehler zum Führungskessel (nur bei Kaskade)	Keine Verbindung zum Führungskessel (Kessel A)	Parameter F1 prüfen: muss bei allen Kesseln auf „vorhanden“ eingestellt sein; Parameter F2 prüfen: jeder Kessel muss eine eindeutige Adresse haben (keine Doppelbelegung); Busverdrahtung prüfen; internes Buskabel zwischen Bedieneinheit und Platine prüfen
231	Folgekessel ausgefallen (nur bei Kaskade)	Keine Verbindung zum Folgekessel (Kessel B-F)	Parameter F6 prüfen: korrekte Anzahl der Folgekessel einstellen; siehe Nr. 230
232	Folgekessel Störung (nur bei Kaskade)	Am angezeigten Folgekessel ist eine Störung aufgetreten	Diese Meldung wird nur am Führungskessel (Kessel A) angezeigt. Der Führungskessel und alle anderen Folgekessel laufen weiter. Meldung am Führungskessel quittieren und Störung am Folgekessel beheben
240 - 247	Angeschlossene Fernbedienung stimmt nicht mit Parametrierung (HKA - HKB) überein	Parametrierung Fernbedienung stimmt nicht mit Parametrierung Heizkreis-Fernbedienung überein	Parametrierung der Fernbedienung und der Heizkreise prüfen; siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Fernbedienung
248	Kontrolle Beschaltung externe Anforderung	Das externe Anforderungssignal wechselt sehr häufig; externe Beschaltung (Schalter, Thermostat) fehlerhaft	Funktion der externen Beschaltung von Elektriker kontrollieren lassen. Klemme 103, 104
256	Umschalteinheit befindet sich nicht in Position	AUP erreicht die „neue Position“ nicht; AUP versucht auf die „alt Position“ zurück zu fahren. Stimmt die Soll- Ist Position überein, kann die Fehlermeldung quittiert werden	Kabelbelegung überprüfen; Umschalteinheit reinigen; nach dem Reinigen die Position der Umschalteinheit kontrollieren
275	Achtung! Zum Fortsetzen des Betriebes, Meldung quittieren. Ursache für Stop: STB!	STB hat ausgelöst	STB kontrollieren
276	Achtung! Zum Fortsetzen des Betriebes, Meldung quittieren. Ursache für Stop: Not-Halt!	Not-Halt wurde ausgelöst	Not-Halt kontrollieren
280	Differenzregler CAN D nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur I/O 36 Platine „D“	Wahlschalter an der Platine auf „D“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
281	Wärmequellenfühler (IO36 CAN D Klemme 207/208) Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 an Differenzregler-Platine
282	Wärmequellenfühler (IO36 CAN D Klemme 207/208) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
283	Referenzfühler (IO36 CAN D Klemme 209/210) Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
284	Referenzfühler (IO36 CAN D Klemme 209/210) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
285	Rücklauffühler Fremdwärmeke- ssel Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
286	Rücklauffühler Fremdwärmeke- ssel nicht angeschlossen	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
287	Rücklauffühler Fremdwärmeke- ssel nicht erreicht	Störung am Fremdwärmeke- ssel; Fühler falsch positioniert;	Fremdwärmeke- ssel überprüfen; Fühlerposition mit Hydraulik- schema vergleichen und richtig montieren
290	Differenzregler 2 CAN 9 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur I/O 36 Platine 9	Wahlschalter an der Platine auf 9 stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
291	Wärmequellenfühler (IO36 CAN 9 Klemme 207/208) Kurzschluss	Kurzschluss im Wärmequellenfühler	Wärmequellenfühler prüfen, tauschen
292	Wärmequellenfühler (IO36 CAN 9 Klemme 207/208) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Wärmequellenfühler oder in der Leitung	Wärmequellenfühler anschließen
293	Referenzfühler (IO36 CAN 9 Klemme 209/210) Kurzschluss	Kurzschluss im Referenzfühler	Referenzfühler prüfen, tauschen
294	Referenzfühler (IO36 CAN 9 Klemme 209/210) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Referenzfühler oder in der Leitung	Referenzfühler anschließen
295	Rücklauffühler Fremdwärmeke- ssel 2 Kurzschluss	Kurzschluss im Rücklauffühler	Rücklauffühler prüfen, tauschen
296	Rücklauffühler Fremdwärmeke- ssel 2 nicht angeschlossen	Unterbrechung im Rücklauffühler oder in der Leitung	Rücklauffühler anschließen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
297	Rücklauftemperatur Fremdwärme-kessel 2 nicht erreicht	Störung am Fremdwärme-kessel 2, Fühler falsch positioniert	Fremdwärme-kessel 2 überprüfen; Fühlerposition mit Hydraulikschema vergleichen und richtig montieren
300	Anlage führt selbstständige Rostprüfung durch	Rost erreicht die Endposition nicht; Fremdkörper im Rostbereich	Rost reinigen; Fremdkörper entfernen
301	Kontrolle Roste	Fremdkörper im Rostbereich	Rost reinigen; Fremdkörper entfernen
305	Kessel ID-Card falsch	Kessel ID-Card falsch	Kessel ID-Card austauschen, Anlage läuft 30 Tage mit falscher Kessel ID-Card
306	Kessel ID-Card fehlt	Kessel ID-Card oder Anschluss defekt	Kessel ID-Card oder Anschluss prüfen bzw. austauschen, Anlage läuft 30 Tage mit falscher Kessel ID-Card
307	Kessel ID-Card passt nicht zur Software	Falsche Software an der Anlage installiert; falsche Micro-SD-Karte eingesetzt	Software oder Micro-SD-Karte überprüfen bzw. austauschen
309	Aschebox voll!	Aschebox voll oder Schwergängigkeit der Ascheschnecke	Aschebox entleeren; Heizbetrieb wird fortgesetzt; Steuerung versucht alle 10 Min. Ascheschnecke freizufahren, gelingt dies nicht bis zur nächsten Entaschung folgt eine Störung
310	Initiator Putzeinrichtung und Entaschung Endposition nicht erreicht	Ascheaustragung und Putzeinrichtung geht nach dem Reinigen nicht mehr in die Endlage zurück	Thermische Ablaufsicherung kontrollieren; Putzeinrichtung und Flugascheschieber auf Leichtgängigkeit überprüfen (im Handbetrieb Nr. 2b wird die Initiatorfunktion angezeigt) Gummipuffer und Gestänge kontrollieren; Initiator (hinter der Abdeckung neben Steuerplatine) auf Funktion prüfen; (Heizbetrieb kann vorübergehend fortgesetzt werden)
311	Initiator Putzeinrichtung und Entaschung Hubweg nicht erreicht	Ascheaustragung und Putzeinrichtung erreichen während dem Reinigen den notwendigen Hubweg nicht.	Thermische Ablaufsicherung kontrollieren; Putzeinrichtung und Flugascheschieber auf Leichtgängigkeit überprüfen (im Handbetrieb Nr. 2b wird die Initiatorfunktion angezeigt) Gummipuffer und Gestänge kontrollieren; Initiator (hinter der Abdeckung neben Steuerplatine) auf Funktion prüfen; (Heizbetrieb kann vorübergehend fortgesetzt werden);
312	Saugzuggebläse Störung	Die notwendige Rauchgassaugzug-drehzahl wurde nicht erreicht	Saugzug im Handbetrieb (Nr. 1) testen; Grüner und schwarzer Stecker am Rauchgassaugzugmotor angeschlossen? Gehäuse und Lüfterrad reinigen, der Motor muss leichtgängig sein; von Elektriker Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Motor tauschen
313	Aschebox nicht in Position	Die Aschebox bzw. Deckel ist nicht dicht genug am Sicherheitsschalter.	Aschebox fest am Kessel fixieren; Aschebox Deckel muss geschlossen sein; von Elektriker Sicherheitsschalter, Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; (Heizbetrieb wird fortgesetzt, Entaschung und Ascheabsaugung gesperrt)
314	Aschebox voll!	Aschebox voll oder Schwergängigkeit der Ascheschnecke	Aschebox entleeren, Ascheschnecke auf Leichtgängigkeit überprüfen (Handbetrieb Nr. 2); Ascheauswurfflansch abmontieren, Verriegelungsstange (hinter der Abdeckung unter dem Einschub) ziehen und Ascheschnecke nach vorne herausziehen; Überfüllung im Ascheraum unter dem Rost bzw. Flugascheraum oder Fremdkörper in der Ascheschnecke entfernen; Service verständigen
315	Positionsschalter RA-Deckel offen	Deckel der Raumaustragung nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA	Heizbetrieb wird fortgesetzt; Steuerung versucht vier mal die Schnecke freizufahren, gelingt dies nicht folgt eine Störung
316	Sicherheitsschalter RA-Deckel offen	Deckel der Raumaustragung offen oder Schalter nicht angesteckt	Anschlagschraube wurde entfernt und der Deckel geöffnet; Sicherheitsschalter angeschlossen (Schaltstellung wird im Infofenster angezeigt); von Elektriker Sicherheitsschalter, Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen
317	Positionsschalter VS- / SS-Deckel offen	Deckel der Verbindungsschnecke nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der Schnecke	Heizbetrieb wird fortgesetzt; Steuerung versucht vier mal die Schnecke freizufahren, gelingt dies nicht folgt Störung 368
318	Sicherheitsschalter VBS- / SS-Deckel offen	Deckel der Verbindungsschnecke offen oder Schalter nicht angesteckt	Anschlagschraube wurde entfernt und der Deckel geöffnet; Sicherheitsschalter angeschlossen (Schaltstellung wird im Infofenster angezeigt); von Elektriker Sicherheitsschalter, Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen
319	Sicherheitsschalter RA 1-Deckel offen	Deckel der Raumaustragung 1 offen oder Schalter nicht angesteckt	
320	Sicherheitsschalter RA 2-Deckel offen	Deckel der Raumaustragung 2 offen oder Schalter nicht angesteckt	
321	Einschubrost Position nicht erreicht	Der Einschubrost kann die Soll-Position (0° Stellung) nicht erreichen	Einschubrost im Handbetrieb (Nr. 6/6a) freifahren; Fremdkörper aus dem Rostascheraum entfernen; Rostmotor und Antrieb kontrollieren; Positionssensor und Magnetgeber kontrollieren; (Heizbetrieb kann mit defektem Rostantrieb vorübergehend fortgesetzt werden, dazu Rostmotor abstecken, Rost manuell in waagrechte Position bringen und Störung quittieren)

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
322	Ascherost Position nicht erreicht	Der Ascherost kann die Soll-Position (0° Stellung) nicht erreichen	Ascherost im Handbetrieb (Nr. 7) freifahren; Fremdkörper aus dem Rostascheraum entfernen; Rostmotor und Antrieb kontrollieren; Positionssensor und Magnetgeber kontrollieren; (Heizbetrieb kann mit defektem Rostantrieb vorübergehend fortgesetzt werden, dazu Rostmotor abstecken, Rost manuell in waagrechte Position bringen und Störung quittieren)
323	Einschubrost Sensor ungültiges Signal	Signal außerhalb der Sollspannung (0,8 - 4,5V)	Kabel, Klemmstellen und Stecker von Elektriker überprüfen lassen; Sensor tauschen
324	Ascherost Sensor ungültiges Signal	Signal außerhalb der Sollspannung (0,8 - 4,5V)	Kabel, Klemmstellen und Stecker von Elektriker überprüfen lassen; Sensor tauschen
325	Primärluftklappe arbeitet nicht	Die Primärluftklappe kann die Soll-Position nicht erreichen oder bewegt sich nicht	Primärluftklappe im Handbetrieb (Nr. 12) testen; Durch Drücken der Entriegelung kann die Primärluftklappe von Hand bewegt und auf Leichtgängigkeit kontrolliert werden. (hinter der Abdeckung unter dem Einschub); (Heizbetrieb kann bei defekter Primärluftklappe mit reduzierter Leistung vorübergehend fortgesetzt werden, dazu manuell auf ca. 30% stellen); von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker überprüfen lassen; Klappenmotor tauschen
326	Primärluftklappe defekt oder nicht angeschlossen	Primärluftklappe ist nicht angeschlossen oder defekt	(Heizbetrieb kann bei defekter Primärluftklappe mit reduzierter Leistung vorübergehend fortgesetzt werden, dazu manuell auf ca. 30% stellen); von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker überprüfen lassen; Klappenmotor tauschen
327	Glutbettfühler ungültiges Signal	Sensor Glutbettfühler ist nicht angeschlossen oder defekt	(Heizbetrieb kann mit reduzierter Leistung vorübergehend fortgesetzt werden, dazu abstecken und quittieren); von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Sensor tauschen
328	Not-Aus wurde betätigt	Not-Aus betätigt oder Stecker mit Brücke entfernt	Not-Aus entriegeln oder Stecker mit Brücke wieder anbringen Klemme (76 / 77)
329	Unterdrucksensor nicht angeschlossen oder defekt	Die Unterdrucksensor ist nicht angeschlossen oder defekt	(Heizbetrieb kann mit reduzierter Leistung vorübergehend fortgesetzt werden, dazu abstecken und quittieren); von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Sensor tauschen
330	Sicherheitsüberbrückungsrelais defekt	Hauptplatine defekt	Hauptplatine tauschen; Service verständigen
331	Sicherheitsschalter Lagerraum offen	Sicherheitsschalter betätigt oder Stecker mit Brücke entfernt	Sicherheitsschalter entriegeln oder Stecker mit Brücke wieder anbringen
332	Achtung! Zum Fortsetzen des Betriebes, Meldung quittieren. Ursache für Stop: Lagerraumschalter betätigt	Lagerraumschalter wurde betätigt	Lagerraum kontrollieren
333	Entaschung in Aschebox durchgeführt. Aschebox entleeren	Automatische Entaschung wurde durchgeführt. Aschebox voll	Aschebox entleeren
335	Temperatur im Brennstofflager 2 zu hoch	Temperatur im Brennstofflager 2 zu hoch	Beim Ansprechen der Warneinrichtung ist der Brennstofflagerraum auf diverse Erwärmungen zu kontrollieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu treffen (Feuerwehr verständigen); ist die Störung auf einen Defekt der Hauptplatine zurückzuführen, kann der Heizbetrieb vorübergehend ohne TÜB fortgesetzt werden; (Parameter D21/D21a auf „nicht vorhanden“ => Achtung: keine Warnung bei Übertemperatur im Lagerraum!)
336	Temperatur im Brennstofflager zu hoch	Temperatur im Brennstofflagerraum zu hoch	
337	Temperatur im Einschubkanal zu hoch	Temperatur an der Einschußschnecke zu hoch, weil Kessel oder Rauchrohr verschmutzt ist oder ein Rückbrand erfolgte	Kessel, Rauchrohr und Rauchgassaugzug auf Verschmutzung überprüfen und gegebenenfalls reinigen; bei einem Rückbrand ist die Dichtheit der Zellradschleuse zu überprüfen; den Schlauch an der Unterdruckdose abziehen und das Kesselröhrchen mit dem Mund durchblasen
338	Fühler TÜB 2 Unterbrechung	Unterbrechung oder Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 der Heizbetrieb kann vorübergehend ohne TÜB fortgesetzt werden; (Parameter D21/D21a auf „nicht vorhanden“ => Achtung: keine Warnung bei Übertemperatur im Lagerraum!)
339	Fühler TÜB 2 Kurzschluss		
340	Fühler TÜB Unterbrechung		
341	Fühler TÜB Kurzschluss		
342	Fühler ETÜ Unterbrechung		
343	Fühler ETÜ Kurzschluss		

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
344	Unterdruck zu gering	Die Drehzahlregelung des Rauchgas-saugzugs erreicht den gewünschten Kesselunterdruck nicht	Alle Kesselöffnungen müssen geschlossen sein (Wartungs-deckel, Brennraumtür); Unterdruckmessdose, Rauchgas-saugzug und Rauchrohr überprüfen; Unterdruckschlauch und Kesselröhrchen durchblasen; Klemmstellen, Leitungen und Stecker kontrollieren
349	Lambdasonde nicht angeschlossen oder defekt	Kontaktfehler der Lambdasonde oder Lambdasonde defekt	Lambdasonde sehr stark verschmutzt (reinigen), anschließend im Handbetrieb Nr. 13 eine Funktionskontrolle durchführen; von Elektriker Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Lambdasonde austauschen; die Anlage kann vorübergehend mit reduzierter Leistung betrieben werden bis die Lambdasonde getauscht ist, dazu Lambdasonde abstecken und quittieren
350	Aschetonne voll	Der Sensor der Aschetonne meldet „Voll“ oder ist nicht angeschlossen	Aschetonne entleeren; Sensor reinigen; wenn kein Sensor vorhanden ist Parameter D5a auf „ohne Aschetonne“ stellen; von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker prüfen lassen
351	Aschesaugen abschalten	Manuelle Abschaltung während der Ascheabsaugung	Meldung erlischt nach Beenden der Ascheabsaugung
352	Fördermenge zu gering! Überprüfung Brennstoffvorrat	Die Brennstoff Fördermenge reicht nicht aus	Brennstofflager wird leer, nachfüllen; Raumaustragungs-feder prüfen; Brückenbildung im Brennstofflager; Falscher Brenn-stoff eingestellt (Parameter Nr. 19)
353	Glutbettfühler bewegt sich nicht	Brennstofflager ist leer oder der Glutbettfühler bewegt sich nicht mehr	Brennstofflager ist leer, nachfüllen; Funktion Raumaustragung und Einschub im Handbetrieb (Nr. 3 und Nr. 4) überprüfen; Glutbettfühlerzunge auf Leichtgängigkeit überprüfen; Fremd-körper entfernen; Sensor, Gebermagnet und Verbindungswelle zur Zunge auf korrekten Zusammenbau prüfen
354	Glutbettfühler kalibrieren	Falsche Kesselbauart (L/R) eingestellt oder Sensor defekt	Parameter Z1a überprüfen; Glutbettfühler mit Parameter Hand Nr. 9 neu kalibrieren; Sensor tauschen
355	Tertiärluftklappe arbeitet nicht	Die Tertiärluftklappe kann die Soll-Position nicht erreichen oder bewegt sich nicht	Tertiärluftklappe im Handbetrieb (Nr. 12a) testen; Durch Drücken der Entriegelung kann die Tertiärluftklappe von Hand bewegt und auf Leichtgängigkeit kontrolliert werden; (Heizbetrieb kann bei defekter Tertiärluftklappe mit reduzierter Leistung vorübergehend fortgesetzt werden, dazu manuell auf ca.100% stellen); von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Klappenmotor tauschen
356	Tertiärluftklappe defekt oder nicht angeschlossen	Tertiärluftklappe ist nicht angeschlossen oder defekt	(Heizbetrieb kann bei defekter Tertiärluftklappe mit reduzierter Leistung vorübergehend fortgesetzt werden, dazu manuell auf ca.100% stellen); von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker überprüfen lassen; Klappenmotor tauschen
357	Aschetonne voll	Der Sensor der Aschetonne meldet „Voll“ oder ist nicht angeschlossen	Aschetonne entleeren; Sensor reinigen; von Elektriker Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen
358	Aschebox zu lange geöffnet	Aschebox länger als 2 Minuten offen	Aschebox kontrollieren
360	Überstrom Raumaustragungs-schnecke 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „gleichmäßige Entleerung“; Sperriger Teil im Schneckenkanal	Siehe Nr. 3; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
361	Überstrom Raumaustragungs-schnecke 2		
362	Thermoschutz Raumaustragungs-schnecke 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „gleichmäßige Entleerung“; Überlastung des Motors eventuell durch Fremdkörper oder elektr. Motorschutz falsch eingestellt	Siehe Nr. 7; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
363	Thermoschutz Raumaustragungs-schnecke 2		
364	Positionsschalter RA 1-Deckel offen	Deckel der Raumaustragung 1 nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA 1	Heizbetrieb wird fortgesetzt; Steuerung versucht vier mal die Schnecke freizufahren; bleibt die Warnung folgt Störung 367
365	Positionsschalter RA 2-Deckel offen	Deckel der Raumaustragung 2 nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA 2	Heizbetrieb wird fortgesetzt; Steuerung versucht vier mal die Schnecke freizufahren; bleibt die Warnung folgt Störung 368

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
366	Materialstau RA-Deckel	Deckel der Raumaustragung nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA	Brennmaterial Stau und Fremdkörper beseitigen; Deckel muss vollständig schließen; von Elektriker Sicherheitsschalter, Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen
367	Materialstau RA 1-Deckel	Deckel der Raumaustragung 1 nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA 1	
368	Materialstau RA 2-Deckel	Deckel der Raumaustragung 2 nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA 2	
369	Materialstau RA 1-Deckel	Deckel der Raumaustragung 1 nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA 1	
370	Materialstau RA 2-Deckel	Deckel der Raumaustragung 2 nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt, oder Materialstau in der RA 2	
371	Überstrom Raumaustragungs-schnecke 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „nur RA 1/2“; Sperriger Teil im Schneckenkanal	Siehe Nr. 3; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
372	Überstrom Raumaustragungs-schnecke 2		
373	Thermoschutz Raumaustragungs-schnecke 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „nur RA 1/2“; Überlastung des Motors eventuell durch Fremdkörper oder elektr. Motorschutz falsch eingestellt	Siehe Nr. 7; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
374	Thermoschutz Raumaustragungs-schnecke 2		
375	Beide Raumaustragungen defekt (Details siehe Warnungen)	Beide Raumaustragungen auf Überlast oder Thermoschutz	Siehe Nr. 3 oder Nr. 7; Kann das Problem nicht behoben werden Parameter Nr. 19 auf Notbetrieb Stückholz schalten; Service verständigen;
380	Wartung fällig! Werkswartung durchführen lassen!	Anzahl der Volllaststunden, Heizstunden oder Kesselstarts für die erforderliche Werkswartung erreicht	Wartung durchführen lassen; Wartungszähler nach erfolgter Wartung zurücksetzen
381	Laufzeit Saugturbine 0h. Schleifkohlen bei 500h tauschen und Zähler rücksetzen	Laufzeit Saugturbine überschritten	Schleifkohlen tauschen und Zähler rücksetzen
390	Wärmequellenfühler (Platine S, Klemme S4) Kurzschluss	Kurzschluss im Wärmequellenfühler	Siehe Nr. 14 bis 21 an Zusatzplatine S
391	Wärmequellenfühler (Platine S, Klemme S4) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Wärmequellenfühler oder in der Leitung	
392	Referenzfühler (Platine S, Klemme S3) Kurzschluss	Kurzschluss im Referenzfühler	
393	Referenzfühler (Platine S, Klemme S3) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Referenzfühler oder in der Leitung	
394	Rücklauffühler Fremdwärmekeessel 3 Kurzschluss	Kurzschluss im Rücklauffühler	
395	Rücklauffühler Fremdwärmekeessel 3 nicht angeschlossen	Unterbrechung im Rücklauffühler oder in der Leitung	Fremdwärmekeessel 3 überprüfen; Fühlerposition mit Hydraulikschema vergleichen und richtig montieren
396	Rücklaufftemperatur Fremdwärmekeessel 3 nicht erreicht	Störung am Fremdwärmekeessel 3, Fühler falsch positioniert	
397	Referenzfühler (Platine S, Klemme S2) Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
398	Referenzfühler (Platine S, Klemme S2) nicht angeschlossen	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 an Zusatzplatine S
401	Stellen sie sicher, dass die Sicherheitsüberbrückung entfernt wurde	Manuelle Überbrückung der Sicherheitskette bei Wartungszwecken wurde nicht entfernt	Nach Abschluss der Wartungsarbeiten die Überbrückung (Klemme 64 / 65) wieder entfernen. Achtung: sonst sind keine Sicherheitsfunktionen aktiv
410	Kein Brennmaterial in RA 1 Derzeit Entnahme von RA 2	Brennstoff bei RA 1 leer	Brennstoff bei RA 1 nachfüllen; Steuerung schaltet auf Brennstoffzufuhr durch RA 2
411	Kein Brennmaterial in RA 2 Derzeit Entnahme von RA 1	Brennstoff bei RA 2 leer	Brennstoff bei RA 2 nachfüllen; Steuerung schaltet auf Brennstoffzufuhr durch RA 1
412	Kein Brennmaterial	Brennstoff bei RA 1 & 2 leer	Brennstoff nachfüllen
413	Kein Brennmaterial in RA 1 Austragung gewechselt auf RA 2	Brennstoff bei RA 1 leer	Brennstoff bei RA 1 nachfüllen; Steuerung schaltet auf Brennstoffzufuhr durch RA 2
414	Kein Brennmaterial in RA 2 Austragung gewechselt auf RA 1	Brennstoff bei RA 2 leer	Brennstoff bei RA 2 nachfüllen; Steuerung schaltet auf Brennstoffzufuhr durch RA 1

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
415	Kein Brennmaterial in RA 1	Brennstoff bei RA 1 leer	Brennstoff bei RA 1 nachfüllen
416	Kein Brennmaterial in RA 2	Brennstoff bei RA 2 leer	Brennstoff bei RA 2 nachfüllen
420	Thermoschutz Schleuse	Überlastung des Motors durch Fremdkörper oder Motorschutz falsch	Siehe Nr. 7
421	Überstrom Schleuse	Sperriger Teil in der Zellradschleuse	Siehe Nr. 3
422	Vorlauffühler FWS 1 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Vorlauffühler der FWS prüfen, tauschen
423	Vorlauffühler FWS 1 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
424	Vorlauffühler FWS 2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
425	Vorlauffühler FWS 2 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
426	Vorlauffühler FWS 3 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
427	Vorlauffühler FWS 3 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
428	Vorlauffühler FWS 4 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
429	Vorlauffühler FWS 4 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
440	Heizkreisplatine CAN B nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur Heizkreisplatine B	Adresswahlschalter auf der Platine auf Position „B“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
441	Vorlauffühler HKB Kurzschluss	Kurzschluss am Vorlauffühler des HKB	Temperaturfühler prüfen, tauschen
442	Vorlauffühler HKB Unterbrechung	Kabelbruch an der HKB-Fühlerleitung; Fühler HKB nicht angeschlossen	Fühler HKB prüfen, tauschen
443	Boilerfühler B Kurzschluss	Kurzschluss am Temperaturfühler des Boilers B	Temperaturfühler prüfen, tauschen
444	Boilerfühler B Unterbrechung	Kabelbruch an der Fühlerleitung des Boilers B; Fühler Boiler B nicht angeschlossen	Boilerfühler B prüfen, tauschen
480 - 483	Puffertemperatur für Warmwasser 1-4 unterschritten	Kessel nicht in Betrieb oder nicht betriebsbereit	Funktion des Kessels prüfen
488	Vorlauffühler FWS Kurzschluss	Kurzschluss am Vorlauffühler der Frischwasserstation	Vorlauffühler der FWS prüfen, tauschen
489	Vorlauffühler FWS Unterbrechung	Kabelbruch an der Vorlauffühler-Leitung der Frischwasserstation; Fühler der FWS nicht angeschlossen	Vorlauffühler der FWS prüfen, tauschen
490	Frischwasserstation 1 Temperaturfühler Unterbrechung	Kabelbruch an der Temperaturfühler-Leitung der Frischwasserstation 1; Fühler der FWS nicht angeschlossen	Temperaturfühler der FWS prüfen, tauschen
492	Frischwasserstation 1 Temperaturfühler Kurzschluss	Kurzschluss am Temperaturfühler der FWS 1	Temperaturfühler prüfen, tauschen
493	Frischwasserstation 2 Temperaturfühler Unterbrechung	Kabelbruch an der Temperaturfühler-Leitung der Frischwasserstation 2; Fühler der FWS nicht angeschlossen	Temperaturfühler der FWS prüfen, tauschen
494	Frischwasserstation 2 Temperaturfühler Kurzschluss	Kurzschluss am Temperaturfühler der FWS 2	Temperaturfühler prüfen, tauschen
495	Frischwasserstation 3 Temperaturfühler Unterbrechung	Kabelbruch an der Temperaturfühler-Leitung der Frischwasserstation 1; Fühler der FWS nicht angeschlossen	Temperaturfühler der FWS prüfen, tauschen
496	Frischwasserstation 3 Temperaturfühler Kurzschluss	Kurzschluss am Temperaturfühler der FWS 3	Temperaturfühler prüfen, tauschen
497	Frischwasserstation 4 Temperaturfühler Unterbrechung	Kabelbruch an der Temperaturfühler-Leitung der Frischwasserstation 1; Fühler der FWS nicht angeschlossen	Temperaturfühler der FWS prüfen, tauschen
498	Frischwasserstation 4 Temperaturfühler Kurzschluss	Kurzschluss am Temperaturfühler der FWS 4	Temperaturfühler prüfen, tauschen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
500	Einschubschnecke gesperrt, Schleuse / Einschubkanal freiräumen	Sperriger Teil im Schneckenkanal oder Blockade der Schnecke (Störung Nr. 2 3-mal innerhalb eines Zeitintervalls auftreten)	Steuerung sperrt die Anlage für 15 Min.; Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 4) Schnecke freifahren; Tritt die Störung (Nr. 2) innerhalb zwei Minuten wieder auf wird die Anlage dauerhaft gesperrt (Störung Nr. 501)
501	Einschubschnecke gesperrt, Schleuse / Einschubkanal freiräumen; Bitte Kontakt mit Kundendienst aufnehmen	Sperriger Teil im Schneckenkanal oder Blockade der Schnecke (Störung Nr. 500 auftreten, beseitigt und erneute Störung Nr. 2 innerhalb zwei Minuten)	Steuerung sperrt die Anlage dauerhaft; Fremdkörper beseitigen, und Service verständigen
502	Aschefördersystem Überstrom (AFS)	Sperriger Teil in Aschebox oder Blockade der Schnecke	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb (Nr. 2a), mit Vorwärts- oder Rückwärtsfahrten die Schnecke freifahren; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen
503	Thermoschutz Aschefördersystem (AFS)	Überlastung des Motors ev. durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	
504	Motor Aschefördersystem nicht angeschlossen oder Sicherung Drehstrommodul defekt	Motorkabel oder Sicherung F1, F2 oder F3 auf der Drehstromplatine defekt	Sicherungen überprüfen und eventuell tauschen; Motorkabel überprüfen; den als defekt angezeigten Motor an einem anderen Steckplatz der Hauptplatine anstecken, kommt die selbe Störung, ist die DRM-Platine zu tauschen, kommt eine andere Störung (je nach Steckplatz der Hauptplatine) ist der Motor oder die Leitung zu erneuern; Service verständigen
505	Ascheabsaugen in Kundenebene deaktiviert	Das Ascheabsaugen wurde während dem Absaugen manuell deaktiviert	nach Behebung des Fehlers, welcher zur manuellen Abschaltung geführt hat, den Parameter Nr. 18 Aschesaugen wieder auf aktiviert stellen.
535	Fühler Wasserdruck Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Leitungsunterbrechung	Fühler anklebmen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; Fühler oder Platine tauschen
536	Fühler Wasserdruck Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Leitung bzw. Fühler von Elektriker überprüfen lassen
537	Wasserdruck unterschritten	Wasserdruck hat min. Wasserdruck unterschritten; Heizsystem undicht; Entlüftung nicht korrekt durchgeführt	Heizsystem auf Dichtheit überprüfen; Heizsystem befüllen und ordnungsgemäß entlüften; Installateur verständigen
538	Wasserdruck überschritten	Wasserdruck hat max. Wasserdruck überschritten; zu hoher Druck bei der Befüllung; Wasserfüllmenge überschritten; Ausgleichsbehälter defekt	Befüllleinrichtung kontrollieren, Wasser ablassen, Ausgleichsbehälter prüfen
540	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 0 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 0	Wahlschalter an der Platine auf „0“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
541	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 1 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 1	Wahlschalter an der Platine auf „1“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
542	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 2 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 2	Wahlschalter an der Platine auf „2“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
543	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 3 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 3	Wahlschalter an der Platine auf „3“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
544	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 4 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 4	Wahlschalter an der Platine auf „4“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
545	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 5 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 5	Wahlschalter an der Platine auf „5“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
546	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 6 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 6	Wahlschalter an der Platine auf „6“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
547	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 7 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 7	Wahlschalter an der Platine auf „7“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
548	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 8 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 8	Wahlschalter an der Platine auf „8“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
549	IO-X10-104 Erweiterungsplatine 9 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine 9	Wahlschalter an der Platine auf „9“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
550	Ausblastemperaturfühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Leitung bzw. Fühler von Elektriker überprüfen lassen
551	Ausblastemperaturfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Leitungsunterbrechung	Fühler anklebmen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; Fühler prüfen, tauschen
552	Ablufttemperaturfühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Leitung bzw. Fühler von Elektriker überprüfen lassen
553	Ablufttemperaturfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Leitungsunterbrechung	Fühler anklebmen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; Fühler prüfen, tauschen
560	Ausfall Gebläse	Externe Störung (Ausfall Gebläse)	Neustart der Anlage; kommt die selbe Störung Service verständigen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
570	IO-X10-104 Erweiterungsplatine A nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine A	Wahlschalter an der Platine auf „A“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
571	IO-X10-104 Erweiterungsplatine B nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur IO-X10-104 Erweiterungsplatine B	Wahlschalter an der Platine auf „B“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
600	I/O-eCleaner 0 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur Treiberplatine; Treiberplatine defekt	Anschluss des Buskabels überprüfen; Einstellung des Adresswahlschalters auf 0; defekte Treiberplatine tauschen
601	I/O-eCleaner 1 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur Treiberplatine; Treiberplatine defekt	Anschluss des Buskabels überprüfen; Einstellung des Adresswahlschalters auf 1; defekte Treiberplatine tauschen
610	eCleaner Not-Aus aktiv	Kontakt des Sicherheitsschalters geöffnet	Festen Sitz der oberen Verkleidung kontrollieren, Sicherheitsschalter auf Defekt überprüfen
613	Übertemperatur Platine eCleaner	Maximale Platinentemperatur überschritten, Platine ist verschmutzt oder kühlt nicht mehr ab	Vorübergehend Verkleidung vom Schaltschrank öffnen, um für eine Kühlung der Platine zu sorgen (Umgebungstemperatur bis + 40 °C); Staub von der Platine entfernen; Service verständigen
615	eCleaner 1 Überstrom Netzteil	Hochspannungskabel defekt; Elektrode verbogen - Masseschluss	Kabel überprüfen, tauschen; Elektrode überprüfen
616	eCleaner 1 Netzteil nicht angeschlossen / defekt	Netzteil oder Treiberplatine defekt	Netzteil oder Treiberplatine tauschen
617	eCleaner 1 reinigen	Zu viele Überschläge in kurzer Zeit	Partikelfilter reinigen
618	Vorzeitiger Überschlag: eCleaner reinigen, bzw. Elektrode kontrollieren	Partikelfilter verschmutzt; Elektrode verbogen	Partikelfilter reinigen; Elektrode kontrollieren
619	Antrieb eCleaner kontrollieren	Eingestellte Anzahl an Initialisierungen wird nicht erreicht	Antrieb überprüfen
902	Fehlerspeicher wurde initialisiert	Kein Problem, nur für Protokollzwecke	Keine Maßnahmen erforderlich; tritt diese Meldung sehr häufig auf ist der Elektriker zu verständigen (sehr viele Stromausfälle, schlechte Klemmstelle in der Netzzuleitung, Verbindungen von der Bedieneinheit zur Platine sowie sämtliche Kabelverbindungen überprüfen)
903	Neustart (Power ON)		
910	Schreiben auf Dongle fehlgeschlagen	Daten können nicht mehr auf auf µSD-Karte geschrieben werden - defekt	µSD-Karte tauschen
1100	Fernleitungsplatine CAN 0 nicht angeschlossen	keine Verbindung zur I/O 36 Platine „0“ (am Kessel oder HKM 0-2 montiert)	Wahlschalter an der Platine auf „0“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
1101	Vorlauffühler geregelte Fernleitung 2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Siehe Nr. 14 bis 21 an Heizreisplatine F „0“
1102	Vorlauffühler geregelte Fernleitung 2 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
5210	Einschubschnecke Hardwaretest nicht bestanden	Einschubschnecke Nullleiter nicht angeschlossen	Nullleiter am Motor-Sternpunkt bzw. an der Platine anschließen (unbedingt 5-adriges Kabel verwenden!); den Stecker des als defekt angezeigten Motors (auf der Platine) mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die Platine auszutauschen bzw. Service verständigen (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe „kein Hardware-Test“ am Ende der Störungsbehebung)
5220 / 5222	Raumaustragung Hardwaretest nicht bestanden	Raumaustragung RA 1 Nullleiter nicht angeschlossen	
5230	Ascheschnecke Hardwaretest nicht bestanden	Ascheschnecke Nullleiter nicht angeschlossen	
5240	VBS / SS Hardwaretest nicht bestanden	Verbindungsschnecke Nullleiter nicht angeschlossen	
5250 / 5252	Raumaustragung RA 2 Hardwaretest nicht bestanden	Raumaustragung RA 2 Nullleiter nicht angeschlossen	
5260	Doppelschleuse Hardwaretest nicht bestanden	Doppelschleuse Nullleiter nicht angeschlossen	Entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber) oder Motorkabel überprüfen; den Stecker des als defekt angezeigten Motors mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die Platine zu tauschen; Service verständigen
5310	Motor Einschubschnecke nicht angeschlossen, oder Sicherung F4, F5, F6 defekt	Motorkabel oder Sicherung F4, F5 oder F6 defekt	
5320	Motor Raumaustragung nicht angeschlossen, oder Sicherung F1, F2, F3 defekt	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „gleichmäßige Entleerung“; Motorkabel oder Sicherung F1, F2 oder F3 defekt	
5321	Motor Raumaustragung nicht angeschlossen, oder Sicherung F1, F2, F3 defekt	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „nur RA 1/2“; Motorkabel oder Sicherung F1, F2 oder F3 defekt	


Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
5330	Motor VBS / SS nicht angeschlossen oder Sicherung F7, F8, F9 defekt	Motorkabel oder Sicherung F7, F8 oder F9 defekt	Entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber) oder Motorkabel überprüfen; den Stecker des als defekt angezeigten Motors mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die Platine zu tauschen; Service verständigen
5335	Motor VBS / SS 2 nicht angeschlossen oder Sicherung F7, F8, F9 defekt	Motorkabel oder Sicherung F7, F8 oder F9 defekt	
5340	Motor Ascheschnecke nicht angeschlossen, oder Sicherung F10, F11, F12 defekt.	Motorkabel oder Sicherung F10, F11 oder F12 defekt	
5350	Motor Raumaustragung 2 nicht angeschlossen, oder Sicherung F7, F8, F9 defekt	bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „gleichmäßige Entleerung“; Motorkabel oder Sicherung F7, F8 oder F9 defekt	
5351	Motor Raumaustragung 2 nicht angeschlossen, oder Sicherung F7, F8, F9 defekt	bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „nur RA 1/2“; Motorkabel oder Sicherung F7, F8 oder F9 defekt	
5360	Motor Doppelschleuse nicht angeschlossen, oder Sicherung F7, F8 oder F9 defekt	Motorkabel oder Sicherung F7, F8 oder F9 defekt	Entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber) oder Motorkabel überprüfen; den Stecker des als defekt angezeigten Motors mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die Platine zu tauschen; Service verständigen
5370	Überstrom VBS / SS 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „gleichmäßige Entleerung“; Sperriger Teil im Schneckenkanal	Siehe Nr. 3; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
5371	Überstrom VBS / SS 2		
5372	Überstrom VBS / SS 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „nur RA 1/2“; Sperriger Teil im Schneckenkanal	Siehe Nr. 3; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
5373	Überstrom VBS / SS 2		
5374	Thermoschutz VBS / SS 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „gleichmäßige Entleerung“; Überlastung des Motors eventuell durch Fremdkörper oder elektr. Motorschutz falsch eingestellt	Siehe Nr. 7; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
5375	Thermoschutz VBS / SS 2		
5376	Thermoschutz VBS / SS 1	Bei Einstellung Parameter Nr. 19a Raumaustragungsart „nur RA 1/2“; Überlastung des Motors eventuell durch Fremdkörper oder elektr. Motorschutz falsch eingestellt	Siehe Nr. 7; Heizbetrieb kann fortgesetzt werden; Parameter Nr. 19a auf die funktionierende Raumaustragung stellen (nur RA 1 oder nur RA 2)
5377	Thermoschutz VBS / SS 2		
5378	Positionsschalter VBS / SS 1 Deckel offen	Deckel offen bei Parametrierung von 2 RA und „Entleerung nur RA 2“ oder „Entleerung nur RA 1“	Deckel überprüfen; Deckel schließen
5379	Positionsschalter VBS / SS 2 Deckel offen		
5380	Beide Verbindungsschnecken defekt, Details siehe Infos	Fehler bei beiden Verbindungsschnecken	Beide Verbindungsschnecken überprüfen
5410	Saugzugmotor nicht angeschlossen (nur bei Pulspaketsteuerung)	Kabel, Stecker oder Rauchgassaugzug defekt	Rauchgassaugzug richtig anschließen (113/PE/N); Stecker auf festen Sitz prüfen; Service verständigen (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe „kein Hardware-Test“ am Ende der Störungsbehebung)
5420	Zündheizungen nicht angeschlossen	Kabel, Stecker oder Zündung defekt	Zündungen richtig anschließen (Hauptplatine 118/PE/N/119); Stecker auf festen Sitz prüfen; Service verständigen
5430	Einschubrostmotor nicht angeschlossen	Kabel, Stecker oder Rostmotor defekt	Rostmotor richtig anschließen; Stecker auf festen Sitz prüfen; Kabel und Klemmstellen überprüfen; Service verständigen
5440	Ascherostmotor nicht angeschlossen	Kabel, Stecker oder Rostmotor defekt	
5630 - 5634	Sicherung F14 - F18 defekt	Sicherung defekt	Entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber)
6100	Zuleitung Phasenfolge falsch Neustart erforderlich	Die Phasen L1/L2/L3 sind in der Reihenfolge vertauscht	Elektriker verständigen; Phasenfolge richtig stellen; im Handbetrieb unbedingt die Drehrichtung der Schnecken und Motoren überprüfen!
6200	Zuleitung Phasenfolge falsch Neustart erforderlich	Unterspannung oder Ausfall L2/L3 Sicherung im Zählerkasten defekt	Zuleitung und Absicherung von Elektriker überprüfen lassen; Service verständigen; Platine austauschen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
6301	STB gefallen oder nicht angeschlossen	Hardwaretest konnte nach Neustart der Steuerung nicht durchgeführt werden; Fühler oder Schalter nicht angeschlossen	Neustart erforderlich; siehe Nr. 1
6313	Aschebox nicht in Position		Neustart erforderlich; siehe Nr. 313
6316	RA-Deckel offen		Neustart erforderlich; siehe Nr. 316
6318	Verbindungsschnecken-Deckel offen		Neustart erforderlich; siehe Nr. 318
6320	RA 2-Deckel offen		Neustart erforderlich; siehe Nr. 320
6328	Not-Aus wurde betätigt		Neustart erforderlich; siehe Nr. 328
6329	Externe Störung	Externes Gerät meldet Störung an die Steuerung (Klemme Nr. 72/73)	Externes Gerät überprüfen
6330	Externe Info	Externes Gerät meldet Info an die Steuerung (Klemme Nr. 66/67)	Externes Gerät überprüfen
6331	Sicherheitsschalter Lagerraum offen	Hardwaretest konnte nicht durchgeführt werden	Neustart erforderlich; Sicherheitsschalter entriegeln
7003	ECO Extension-Platine nicht angeschlossen oder defekt	Keine Verbindung zur Erweiterungs-platine oder Platine defekt	Busverdrahtung und Netzanschluss überprüfen; Platine tauschen; Service verständigen
7005	Drehrostwellensensor Einschubrost 1 nicht vorhanden	Leitungsunterbrechung, Sensor nicht angeschlossen oder defekt	Sensor anschließen, Stecker und Verdrahtung von Elektriker überprüfen lassen; Sensor oder Platine tauschen; Service verständigen
7006	Drehrostwellensensor Ascherost nicht vorhanden	Leitungsunterbrechung, Sensor nicht angeschlossen oder defekt	Sensor anschließen, Stecker und Verdrahtung von Elektriker überprüfen lassen; Sensor oder Platine tauschen; Service verständigen
7008	Drehrostwellensensor Einschubrost 1 Kurzschluss	Kurzschluss im Drehrostwellensensor Einschubrost 1	Sensor prüfen, tauschen
7009	Drehrostwellensensor Ascherost Kurzschluss	Kurzschluss im Drehrostwellensensor Ascherost 1	Sensor prüfen, tauschen
7010	Platine Rührwerk Überstrom	Motor blockiert oder Fremdkörper;	Fremdkörper beseitigen, elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen;
7011	Motor Rührwerk nicht angeschlossen oder Sicherung DRM CAN 0 defekt	Motorkabel oder Sicherung F1, F2 oder F3 auf der Drehstromplatine defekt	Sicherungen überprüfen und eventuell tauschen; Motorkabel überprüfen; den als defekt angezeigten Motor an einem anderen Steckplatz der Hauptplatine anstecken, kommt die selbe Störung, ist die DRM-Platine zu tauschen, kommt eine andere Störung (je nach Steckplatz der Hauptplatine) ist der Motor oder die Leitung zu erneuern; Service verständigen
7012	DRM Rührwerkplatine CAN 0 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur DRM-Platine	Wahlschalter der Platine auf „0“ stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss überprüfen; DRM-Platine tauschen
7013	DRM Rührwerkplatine CAN 0 Zuleitung Phasenfolge falsch oder Nullleiter defekt	Die Phasen L1/L2/L3 sind in der Reihenfolge vertauscht	Elektriker verständigen; Phasenfolge richtig stellen; im Handbetrieb unbedingt die Drehrichtung des Motors überprüfen
7014	Fehler Steuerung externe Zubringung	Externes Gerät meldet Störung an die Steuerung (Klemme Nr. 72/73)	Externe Gerät überprüfen;
7015	Thermoschutz Rührwerk	Überlastung des Motors durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker oder Service verständigen
7020	DRM AHF-Platine CAN 2 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur DRM-Platine	Wahlschalter der Platine auf 2 stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss überprüfen; DRM-Platine tauschen;
7021	DRM AHF-Platine CAN2 Zuleitung Phasenfolge falsch oder Nullleiter defekt	Die Phasen L1/L2/L3 sind in der Reihenfolge vertauscht	Elektriker verständigen; Phasenfolge richtig stellen; im Handbetrieb unbedingt die Drehrichtung des Motors überprüfen
7022	Firmware Update DRM CAN 2 notwendig! mind. V1.0.0	Eine Funktion für die Anwendung, die über die DRM-Platine angesteuert wird, erfordert ein Update	Firmware-Update durchführen
7030 - 7037	HKA - HKB Mischer und Pumpen auf richtige Funktion überprüfen, oder Heizkreis abgesperrt	Solltemperatur des Heizkreises ist nach mehr als 60 min. nicht erreicht	Mischer und Pumpe im Handbetrieb auf Funktion prüfen; manuell abgesperrte Heizkreise öffnen; Installateur bzw. Service verständigen
7040 - 7047	HKA - HKB Mischer auf richtige Funktion überprüfe, oder Heizkreis abgesperrt	HK-Solltemperatur wird über einen Zeitraum (60 min.) permanent überschritten	Mischer im Handbetrieb auf Funktion prüfen; manuell abgesperrte Heizkreise öffnen; Installateur bzw. Service verständigen
7050 - 7057	Übertemperatur HKA - HKB Mischer und Fühler überprüfen	Maximale HK-Vorlauftemperatur überschritten	HK-Pumpe wird abgeschaltet, bis Vorlauftemperatur unter Maximum fällt; Mischer und Fühler auf Funktion überprüfen; Installateur bzw. Service verständigen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
7060	Platine Verteilbehälter Überstrom	Sperriger Teil in Verteilbehälter oder Blockade des Verteilbehälters	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb Verteilbehälter freifahren, elektronischen Motorschutz überprüfen, Elektriker bzw. Service verständigen
7061	Motor Verteilbehälter nicht angeschlossen oder Sicherung DRM CAN1 defekt	Motorkabel oder Sicherungen auf Drehstromplatine defekt	Sicherungen überprüfen und eventuell tauschen; Motorkabel überprüfen; den als defekt angezeigten Motor an einem anderen Steckplatz der Hauptplatine anstecken, kommt die selbe Störung, ist die DRM-Platine zu tauschen, kommt eine andere Störung (je nach Steckplatz der Hauptplatine) ist der Motor oder die Leitung zu erneuern; Service verständigen
7062	DRM-Platine Verteilbehälter CAN 1 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur DRM-Platine	Busverdrahtung und Netzanschluss der Platine prüfen; Platine austauschen
7063	DRM-Platine Verteilbehälter CAN 1 Zuleitung Phasenfolge falsch oder Nullleiter defekt	die Phasen L1/L2/L3 sind in der Reihenfolge vertauscht	Elektriker verständigen; Phasenfolge richtig stellen; im Handbetrieb unbedingt die Drehrichtung des Verteilbehälters überprüfen!
7065	Thermoschutz Verteilbehälter	Überlastung des Motors durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb mit Vorwärts- oder Rückwärtsfahrten den Verteilbehälter freifahren; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen und Platine tauschen
7066	Kein Material im Verteilbehälter, Überprüfung der Einbringung	Zu wenig Förderleistung der Austragung zum Verteilbehälter	Austragung zum Verteilbehälter prüfen; Verstopfung, Fehlfunktion, Antriebsstörung beheben
7067	Fehler Steuerung externe Zubringung	Motorschuttschalter oder Sicherheitsfunktionen wurden an den Klemmen angeschlossen und haben ausgelöst	Motorschuttschalter wieder aktivieren, Notbetrieb Kabelbrücke an Klemme 304/ 305 herstellen
7068	Sensor Verteilbehälter überprüfen	Sensor verschmutzt oder Fehlfunktion	Sensor reinigen oder ersetzen; Service verständigen
7100 - 7104	Max. Boilerladezeit überschritten, Boilerladung träge! Fühlerposition prüfen, Durchfluss prüfen, Heizungsbauer verständigen	Boilerpumpe überschreitet die in den Parametern B9a, 19a, 29a, 39a oder 49a eingestellte maximale Laufzeit. Fühler misst die Temperatur nicht oder der Pumpendurchfluss ist nicht ausreichend	Heizungsbauer verständigen; Fühlerposition prüfen, Durchfluss prüfen
7109	Boiler erreicht Puffertemperatur nicht	Boilertemperatur erreicht die Puffertemperatur oben nicht	Fühlerposition überprüfen
7150	DRM-Platine CAN 6 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur DRM-Platine	Busverdrahtung und Netzanschluss überprüfen; Platine tauschen
7151	S-VBS nicht angeschlossen oder Sicherung DRM CAN 6 defekt	Motorkabel oder Sicherung defekt	Entsprechende Sicherung überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber) oder Motorkabel überprüfen; den Stecker des als defekt angezeigten Motors mit einem anderen Motor-Stecker tauschen. Kommt eine andere Störung, den Motor oder die Leitung erneuern, kommt die selbe Störung, die Platine tauschen; Service verständigen
7152	S-VBS 2 nicht angeschlossen oder Sicherung DRM CAN 6 defekt	Motorkabel oder Sicherung defekt	
7153	S-VBS Überstrom DRM CAN 6	Sperriger Teil in der Verbindungsschnecke oder Blockade der Schnecke	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb mit Vorwärts- oder Rückwärtsfahrten die Schnecke freifahren; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen
7154	Firmware Update DRM CAN 6 notwendig V0.9.0	Eine Funktion für die Anwendung, die über die DRM-Platine angesteuert wird, erfordert ein Update	Firmware-Update durchführen
7155	Drehstrommodul CAN 6 Zuleitung Phasenfolge falsch oder Nullleiter defekt	Die Phasen L1/L2/L3 sind in der Reihenfolge vertauscht	Elektriker verständigen; Phasenfolge richtigstellen; im Handbetrieb unbedingt die Drehrichtung der Schnecken und Motoren überprüfen!
7156	Thermoschutz S-VBS	Überlastung des Motors durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, im Handbetrieb mit Vorwärts- oder Rückwärtsfahrten die Schnecke freifahren, oder abgenutzte Schneckengänge erneuern; elektronischen Motorschutz überprüfen; Elektriker bzw. Service verständigen und Platine tauschen
7157	Positionsschalter S-VBS-Deckel offen	Deckel der Verbindungsschnecke nicht vollständig geschlossen, Kabel defekt oder Materialstau in der Schnecke	Heizbetrieb wird fortgesetzt; Steuerung versucht vier Mal die Schnecke freizufahren, gelingt das nicht, folgt Störung 7158
7158	Sicherheitsschalter S-VBS-Deckel offen	Deckel der Verbindungsschnecke offen oder Schalter nicht angesteckt	Anschlagschraube wurde entfernt und der Deckel geöffnet; Sicherheitsschalter angeschlossen (Schaltstellung wird im Infowindow angezeigt); von Elektriker Sicherheitsschalter, Kabel, Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen
7159	DRM-Platine CAN 6 nicht angeschlossen	Keine Verbindung zur DRM-Platine	Busverdrahtung und Netzanschluss überprüfen; Platine tauschen
7164	Firmware Update DRM CAN 6 notwendig! mind. V1.1.2	Eine Funktion für die Anwendung, die über die DRM-Platine angesteuert wird, erfordert ein Update	Firmware-Update durchführen

Nr.	Informationsmeldung	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
9000 / 9001	Firmware IO-Platine	Nach Software-Update hat Steuerung eine alte Firmware der Hauptplatine erkannt	Update der Firmware durch Service
9005	Fehlerhaftes Sensorsignal bei Drehrost erkannt	Sensor verschmutzt oder Fehlfunktion	Sensor reinigen oder ersetzen; Service verständigen
9998	Kontrollieren Sie bitte alle eingestellten Motorströme	Wird nach einem SW-Update ausgegeben	Motorströme zu den parametrisierten Motoren (RA, ES,) kontrollieren
9999	Kesseltype überprüfen	Eingestellte Kesseltype stimmt nicht mit ID-Karte überein	Einstellung der Kesseltype überprüfen; Service verständigen

Your expert for **PELLET** | **WOOD LOG** | **WOOD CHIP** HEATING



AUSTRIA

HARGASSNER Ges mbH
 Anton Hargassner Strasse 1
 A-4952 Weng
 Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
 Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5
office@hargassner.at

GERMANY

HARGASSNER DE GmbH
 Heraklithstraße 10a
 D-84359 Simbach/Inn
 Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
 Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5